惠民工程日日新 群众来电声声切

还有老旧小区、道路想搭“惠民车”

玻璃厂南路22号院内路面坑洼不平。

□记者 冯莹雅 蔡艳丽 实习生 陈琳 曹小琴 文/图

15日，本报刊登我市将对无主管单位的破旧住宅小区以及背街小巷进行提升改造的消息后，110联动热线不断，不少市民打来电话，表示希望自己身边未被列入改造计划的老旧小区和道路也能搭上这班“惠民车”，旧貌换新颜。

近日，记者走访了我市部分已改造完或正在改造的小区和道路。在这些地方，我们看到改造后的面貌让居民满心欢喜，改造中的工程则让大家充满期待。同时，我们也走访了大家反映较多的近30个老旧小区和背街小巷，发现还有一些无主管单位小区及老旧道路也亟待整改。

整改工作稳步开展

整改小区： 涧西区湖北路办事处天九小区

整改项目： 扩宽人行道、硬化道路、清理楼道、铺设煤气管道、完善监控设施等

整改现状： 昨日中午，我们来到位于天津南路的天九小区，看到这里的排水沟正在整修，同时进行的整改项目还有完善监控设施、清理楼道、粉刷墙面、铺设煤气管道、扩宽人行道、铺设彩砖、配置垃圾桶等。

湖北路办事处主任王建伟说，这个小区比较大，有3000多户居民，很长时间没整修过了。因此，这次要对小区进行全面综合整治。

我们看到，小区内两条300多米长的主干道已由原来的3米扩宽到5米，裸露黄土的路面正在进行彩砖铺设，整个小区的路面硬化面积将达3000多平方米。

梁会娟已在这个小区居住了30多年，她说，居民们对小区的感情很深厚，这段时间，大家提起整改赞不绝口，期待着小区的环境变得更好。

整改小区： 涧西区郑州路办事处华源小区

整改项目： 硬化路面、安装路灯、清理楼道

整改现状： 昨日上午，在华源小区内，我们看到部分彩砖硬化路面已完工，有些地方还有工人在卸砖、铺砖，一派繁忙景象。居民刘桂珍高兴地说：“看，我们小区的路面很快就会变得更整洁了！”

据郑州路办事处主任苗爱军介绍，辖区内有近20个小区需要整改，目前已完成各小区的楼道清理及安装路灯、楼道灯等工作，其他工作也已逐步开展，预计本月底前完工。

整改小区： 涧西区长春路办事处军安小区

整改项目： 小区后门临涧河段安装路灯

整改现状： 军安小区后门临近涧河，晚上大家常去那里散步。由于该处没有路灯，居民感觉很不安全。市110联动接到居民诉求后，及时与所属区及相关单位协调解决。

现在，这里路灯线路等已铺设完毕，灯杆也将于近期竖起来。相信不久后，军安小区的居民晚上出来散步就方便多了。

整改道路： 瀍河杨文村南侧小路

整改项目： 清理建筑垃圾、生活垃圾

整改现状： 从照片上可以看到，以前村旁这条小路两侧堆满生活垃圾和建筑垃圾，居民出行非常不便。市110联动办6月中旬接到居民诉求后，及时与所属区及相关单位协调解决。

现在，路面垃圾已清理完毕，道路干净整洁，居民们高兴地说，堆积的垃圾清走了，大家走这条路也不再“闹心”了。

还有老旧小区和道路亟待整改

亟待整改小区： 涧西区南昌路办事处信昌小区

亟待整改方面： 外墙和内墙粉刷、更换落水管、整修道路

现场调查： 该小区有213户居民，是20世纪90年代信昌房地产开发有限公司开发的。近几年小区实现居民自治，由于各项资金欠缺，小区面貌一直未能得到改善。我们看到，小区内有一栋危房，里面至今仍住着16户居民；小区的地面坑洼不平，楼房墙体脱落，落水管道锈迹斑斑；该小区没有监控设施。

亟待整改小区： 西工区玻璃厂南路23号院

亟待整改方面： 安路灯、设门卫、整修道路等

现场调查： 这是个比较旧的老院落，院内没有物业、门卫，也没有路灯、监控等设施。

院子被正对门口的一栋旧楼分成了3个部分，我们走了一圈，发现该小区的道路坑洼不平，砖土裸露在外；小区北边还有一个比较陡的斜坡，是不少居民的必经之路。一居民告诉我们，已有不少骑自行车者在此处摔倒。同时，我们还看到整个小区呈两边高中间低之势，如果下大雨，正对门口那栋旧楼令人担忧。

亟待整改小区： 西工区玻璃厂南路22号院

亟待整改方面： 安路灯、整修道路

现场调查： 小院干净整洁，但路面不平，尤其是拐弯处的几个大坑很影响居民出行；小区内没有路灯。

亟待整改小区： 西工区解放南路72号院

亟待整改方面： 安路灯、整修道路

现场调查： 院内有3栋楼，我们从小区门口进去，发现道路上有几处较大的坑，院内部分路面不平，没有路灯。

亟待整改小区： 西工区唐宫中路67号院

亟待整改方面： 规划建造车棚、整修道路

现场调查： 院内整体干净整齐，但没有统一规划的停车棚；院内道路坑洼不平，有一个门洞前还有前几天下雨时的积水。

亟待整改小区： 老城区太平街17号院

亟待整改方面： 设门卫、成立物业、改造水网

现场调查： 小区建于2005年，院内没有门岗、没有物业；3栋楼中，两栋楼的居民还在共用一个电表，非常不方便，需要进行水网改造。

亟待整改小区： 瀍河回族区南新安街22号院

亟待整改方面： 设门卫、安监控、整修道路、粉刷楼体

现场调查： 我们进去后发现，这个院落由三部分组成，两侧的楼还比较新，正对小区门的楼比较陈旧，楼前道路坑洼不平。据居民反映，破旧小楼的顶层一下雨就会漏水。在现场，我们还看到小楼的墙面很破旧；整个院落没有物业和门卫，也没有监控设备。

亟待整改道路： 西工区新春都幼儿园门前道路

现场调查： 这是一条断头路，没有名字，在新春都幼儿园门前。长达二三百米的路面已完全破损，上面全是小石子。

亟待整改道路： 瀍河回族区常平西街上坡段

现场调查： 整条路两侧分布的全是小区和居民院落，而在这段路的上坡路段，西侧路面塌陷严重，比东侧路面低10厘米左右，而且路面不平，整条路只能靠东侧通行，车辆、行人出行极其不便。

亟待整改道路： 涧西区谷东村解放北街

现场调查： 这是一条土路，当地居民说，一到雨天这里便泥泞不堪，人们出行不便。

亟待整改道路： 涧西区陇北二路南段五中门口

现场调查： 我们看到，该路面有一个大坑，还有裂缝，自行车、电动车经过此处有颠簸，汽车经过无大碍。