汽车医院

“养”不到位 “修”出问题

□记者 许晓洁 文/图

最近，市民李先生遇到了一件烦心事儿。他说，他的爱车车况一向良好，但是在被送到4S店检修之后就出了毛病，4S店说是他没有正常保养造成的，而他觉得4S店在推脱责任。李先生想咨询一下《洛阳晚报·汽车周刊》，4S店给出的理由是否有可能？

《洛阳晚报》记者就李先生的问题咨询了宝马洛阳豫德宝店售后技术经理高瑞和东风悦达·起亚洛阳悦达店售后技术主管杜玉川，他们二人给出的答案都是肯定的，而且他们分别讲述了他们遇到过的案例。亲爱的车友，您不妨看看下面两个例子，它们可能让您对爱车保养更加重视。

售后工作人员在检修汽车

修车过程中，汽车得了『哮喘』

A先生的车是一辆名副其实的高端车，跑了30多万公里。因为打着车后怠速不稳、有时还会熄火，他把车送到宝马洛阳豫德宝店进行检修。

宝马洛阳豫德宝店售后技术经理高瑞在对A先生的爱车进行试车检查后发现，A先生的爱车的确偶尔出现怠速不稳的情况，在用电脑进行检测后，却没有发现故障码。高瑞检查了A先生爱车的维修保养记录，发现该车连续行驶6万公里没有清洗油路、更换火花塞。

本着从简单到复杂的原则，高瑞对A先生的爱车进行油路清洗和火花塞更换，在此过程中，拆下了一些车上的配件。高瑞发现，A先生爱车上控制进气歧管长度的DISA阀不会动，可在更换了DISA阀之后，更大的问题出现了，A先生的爱车竟然得了“哮喘”，怠速不稳的毛病加剧了。

高瑞是有丰富修车经验的维修技师，可遇到这么离奇的事情也让他始料未及。他再用电脑对车子进行诊断，电脑给出的诊断结果是节气门无法正常工作。在对节气门进行调校后，问题仍然没能解决。高瑞偶然发现，发动机控制单元上的一根保险丝熔断了，在更换了保险丝后，A先生的爱车恢复了正常。

高瑞分析，发动机控制单元上的保险丝在修车过程中熔断，是修车过程中汽车得“哮喘”的原因。这根保险丝在修车中熔断，是A先生爱车长期未保养、一些部件老化过度导致电流过大造成的。如果定期保养，这出离奇的“修车剧”就不会上演了。

修车过程中，发动机『发抖』了

在B先生眼里，他的爱车车况良好，没什么问题。有一次，4S店赠送他爱车检查，于是他就把爱车送到了4S店。

打开发动机气门室盖罩后，东风悦达·起亚洛阳悦达店售后技术经理杜玉川发现油泥特别多，因此告知B先生，希望他同意给爱车做保养，但是B先生认为没必要，于是杜玉川就把发动机气门室盖罩装好。可重新装好后，离奇的事情发生了，B先生的爱车启动后发动机开始抖动。

杜玉川说，他做的只是打开气门室盖罩，装上气门室盖罩，这样之后发动机就不正常了。经电脑诊断，车子上的一个电磁阀不能正常工作。

杜玉川对电磁阀上的油泥进行清理后，发现发动机仍然抖动；对机油油路进行彻底清洗后，B先生的爱车恢复了正常。

杜玉川说，在这个案例中，修车其实是一个打破平衡并重新建立平衡的过程。B先生的爱车因为机油油路未清洗，本身就有问题，但是车子处于一种平衡之中。当他打开、装上气门室盖罩，B先生爱车的平衡被打破了，于是出现了车越修越坏的情况。

5.1提前放“价”，4月巨惠不停
活动时间：2015年4月1日-5月1日
宝骏730，7座家用车，全家出游，乐在其中。与家人共享盎然春意。
五一提前放“价”，优惠高达2000元，优惠等你来享！参与活动，优惠多多，心动不如马上行动！

详情请咨询以下经销商
洛阳飞奔汽车服务有限公司 销售热线：63610850 63761391 销售地址：洛常路十里铺飞奔汽车城 服务热线：63761800
偃师佳盟专营店 销售热线：67778998 销售地址：偃师口西1公里
汝阳龙港专营店 销售热线：68631888 销售地址：汝阳县城杜康大道中段
栾川宏泰专营店 销售热线：66763650 销售地址：栾川县城方皮路口
嵩县飞奔专营店 销售热线：66335700 销售地址：嵩县一高东100米
孟津康乾专营店 销售热线：13903795082 销售地址：孟津县城关镇大华商贸城
新安飞奔专营店 销售热线：67280850 销售地址：310国道新安八陡山段东500米路北

经销商信息：洛阳荣喆汽车销售服务有限公司
地址：洛阳市龙门大道中段林安汽车城内北展厅四号
热线电话：0379-65513030 13937980035