





引言

有车一族为爱车加油时，常遇到这样的情况：加油过程中，油枪有时会突然停止出油，可加油机计量屏幕上蹦跳的数字仍在变化——人们把油枪的这种“停顿”称为“跳枪”。
加油机“跳枪”后，一些车主会质疑：“跳枪”会不会是加油站为了牟利搞的“小动作”？是不是跳的次数越多加的油量越少？为解答此问题，本报记者前往加油站进行了试验。



加油站“跳枪”，是否加油站在“揩油”？



“跳枪”3次，所加的油并不少。

□记者 张喜逢 文/图

1 “跳枪”后加的油少了吗？

22日上午，我们带着两个容量均为2升的烧杯，前往位于南昌路上的一家较大的国有加油站。该油站内共有4部电脑加油机，我们随机选取两部作为试验对象。

试验1：跳枪1次

记者在加油站工作人员的帮助下，通过A加油机预设了1升的加油量。

在不“跳枪”的前提下，我们向一个烧杯内一次性加入1升汽油，并以此作为参考。

之后，记者将A加油机重新预设1升加油量，之后将这1升油加入另一个烧杯。当该烧杯中的油量大于0.5升时，我们有意使油面与油枪口接触从而使油枪“跳枪”1次，之后继续加油至油枪自动停止。

比较结果：待油面静止后，我们将两个烧杯放在水平桌面上进行比较。

通过肉眼观察发现，两个烧杯中汽油在同一刻度线上，未见明显差异。

试验2：跳枪3次

记者再选取B加油机，用上述方法再次进行试验。与上次试验不同的是，我们有意让油枪“跳枪”3次。

比较结果：两个烧杯中的汽油仍在同一刻度线上，未见明显差异。

结论：通过上述试验我们不难发现，“跳枪”次数多少与加油量并无直接关系。

油枪的枪口处有感应油面位置的小孔。



■相关链接

咋样加油最“实惠”？

- 贴士一：按升加油，别按金额加
汽油按体积数计价，如果按金额加油，会使零头被忽略。
- 贴士二：别等油表亮红灯再加油
不要等油表红灯亮起再加油。油泵连续工作时温度较高，浸在燃油中可以有效降温，油表灯亮时说明油面已低于油泵，此时再去加油会缩短油泵的寿命。
- 贴士三：加油时，只加满油箱的2/3
油箱装满油会加重车辆负荷，增加油耗。每次加2/3箱油可减车辆负重，降低油耗，还能避免汽油挥发导致驾驶室有汽油味。
- 贴士四：夜间加油更划算
加油时，价钱是以油的体积算的，所以在夜间加油比较合算；这时候气温较低，汽油的体积比较小，也不太容易起泡与挥发。

老年痴呆症患者护理开支大

随着人口老龄化的情况越来越明显，虽然医疗护理的水平在不断提高，但令人们头疼的问题仍是：患上老年痴呆症的人越来越多，护理开支加大。

有关专家表示，他们认为全社会要妥善处理这一卫生和社会问题。可喜的是，中医药已找到了预防、治疗老年痴呆症的有效药物。白云山“复方丹参片”成功引入国际一流的“高通量药物筛选技术(HTS)”，使有效成分科学配比，不但是一般心脑血管病患者的首选药物，而且也能多途径延缓脑衰老，改善记忆和认知功能，对预防和治

疗老年痴呆症有显著疗效，获得了防治老年痴呆的专利。

目前，白云山复方丹参片年产量80亿片，市场占有率为60%以上。在服务上，白云山和黄中药斥资8000万元，计划在全国推出6600家“永不过期”的药店，广大消费者可以放心购买“永不过期”的白云山中药。买白云山复方丹参片可自动加入神农俱乐部，免费享受“个人健康服务”基本服务，该药在我市百家好一生、开心人大药房等药店有售。免费咨询服务热线：800-830-2398



2 加油时为何会出现“跳枪”？

据该加油站站长介绍，为了加油站的安全，主管部门要求加油过程中不能出现油料滴漏、溢出等情况。

每把油枪的枪口部位下端都有一个小孔，这个小孔是检测油气浓度的自动传感器：越靠近油面油气越大，当油面淹没小孔时，油枪就会自动停止出油。这时，油枪必须离开油面。当油枪扳机被再次扣动时，油枪才能继续加油。

这样一来，溢油等情况就不会发生了。所以说，“跳枪”是一种安全措施，不是由人来操纵的。

另外，“跳枪”也跟加油员的业务熟练程度有关。一些有经验的加油员凭经验能判断油面与油枪口的相对位置，能在加油过程中适时调整油枪位置，尽量避免“跳枪”发生；那些经验不足的加油员则难以把握好尺度，需要通过“跳枪”来调整油枪位置。



3 “跳枪”为何与加油量多少无关？

据市质量技术监督局计量科负责人介绍，我市加油站的加油机都是密闭的，油枪属自封式油枪，加油站内的计量器为脉冲计量，加油靠的是加油机内的油压。

“跳枪”并不会使油枪内的油压瞬间变大或变小，不会改变油枪的出油量，也不会让加油机的计量码表发生瞬间改变。

从物理学角度来说，油枪内进入空气后，压力才会增大；反复“跳枪”并开关油枪，会使空气无法进入油枪——所以，通过“跳枪”改变油管压力从而少加油是无法实现的。

另外，我市质监部门每年会定期（一年4次，每季度1次）前往油站对加油机、油枪的精度进行检查。依照国家有关规定，每部加油机的准确度为±0.3%。

检查期间，执法人员如果发现加油机的误差较大，允许油站管理方对机器调整一次。若日后加油机仍存在误差大的情况，油站管理方就必须对整个计量系统进行更换。

目前，我市多数加油站的加油机都装有作弊系统，并有铅封作为保护，质监部门在检查中尚未发现有人对油枪做手脚。



4 加油前，留意计量数字是否归零

市质量技术监督局计量科科长蔡君惠说，车主们加油时，要先查看加油机的机身是否贴有绿色的“强制检定合格”标志，并检查该标志是否在检验有效期内。如果机器上标注的有效期存在模糊或人为涂改等迹象，要避免在此加油。

需要注意的还有：查看加油机流量计、主机及框架的铅封是否完好，看清计量屏幕上的数字是否已归零。