



安全驾驶

三招教你雨中安全行车

夏季的雨说来就来,在下雨天,如何保证行车安全?有专业人士总结出三招雨天行车经验。

第一招:雨中行车速度要慢

雨天路面湿滑,摩擦系数降低,行车时一定要减慢车速,随时保持与前后车辆的距离,提前做好采取各种应急措施的心理准备。过弯时,要尽可能把车速降下来,匀速通过。雨天驾驶车辆,不仅要保证驾驶员的视野,还要确保别人能看见你。

第二招:涉水熄火勿重复启动

遇到积水路面不要盲目强行通过,应该停车观察。如果车主非要开车涉水不可,也一定要注意水的深度,一般来说,水深不宜超过半个车轮的高度。同时,涉水时尽量避免多车同时通过,要依次前行,更不能跟在大车的后面或伴随大车而行。如果车主发现汽车被淹,一定不要强行发动汽车,而应尽快将车辆推至安全地点,并尽量使车辆前高后低,这样可使进入排气管中的水流出,避免损坏三元催化器及消声器等部件。



第三招:汽车安全检查要先行

另外,在雨季来临之时应做好车辆的相关检查工作,这样才能“有备无患”。在雨天保证行车安全方面,雨刮器正常工作非常重要。没有刮净的雨水,会使前

方视野极度模糊,往往因此而引发交通事故。雨天还容易出现的问题是车内进水导致线路短路。车辆在车门边框等位置都有橡胶材质的密封条,这一方面是保证车辆的隔音性,另一方面也是保证整车的密封性。车辆密封性方面老旧车辆尤其需要注意,需要

检查并清洁车门、底部排水孔以及底盘上的橡胶密封圈,如果排水孔堵塞或橡胶密封圈密封不好,在雨天行驶或经过积水路面时就容易导致车厢进水,严重时会造成车厢电源线短路、车辆控制器损坏等。

(明光)



6月18日,全新换代的东风日产新一代TIIDA炫目上市。新一代联达(TIIDA)独创的“Agile”跃式风尚造型设计,使其整体外观更加时尚、动感,高品质“U-Room”理念营造出全方位的舒展舒适室内空间,最新研发的“Pure Drive”纯净动力系统及“T-Box”超稳定车身与悬挂等核心技术的应用,为新一代TIIDA联达带来了超越同级的强势产品力。

本刊记者 张昕 摄



6月12日至14日,来自洛阳的媒体和江淮和悦车主们一同走进合肥,参加“江淮和悦品质溯源之旅”活动。

在短短两天的时间里,他们参观了江淮中级轿车的制造基地,通过与研发体系、供应体系部门人员的深入交谈,对和悦的诞生之路有了深刻的了解,近距离感受了江淮和悦的五星品质。

杨飞 摄



车友问答

1.车主问:我的汽车开到现在有半年时间了,目前刚做完二保。每次我去保养,都被推荐清洗发动机,据说这样可以清除车辆磨合期产生的碎屑。请问有没有必要清洗发动机?

答:车辆磨合期是有碎屑产生,所以车子一般首保是在车行驶2000公里至3000公里就要进行,一定不要超过厂家建议的时间。4S店推荐的清洗发动机出发点也是要清洗碎屑,定期更换机油也可以达到清理碎屑的目的,但具体操作还要看车的行驶情况,可以先为发动机做个检查,再作决定。

2.车主问:我的车因为保养不是很及时,车门和车顶上有些小的凹痕。我的车已经买了5年了,漆面已经不太亮了,请问像我这种情况是去做局部烤漆然后抛光封釉,还是做全车的烤漆?

答:因为没有看到车子的实际情况,所以不好判断到底哪种办法最适合,但是,依目前的情况,首先要处理的是车的凹痕问题,再就是全车烤漆的价格一般是抛光封釉的5倍左右,有时甚至还要更高。

3.车主问:我去年12月买的车,在行驶到1600公里的时候,出现以下情况:怠速的时候,不踩离合器的情况下,会听到变速箱内部有“咔嚓咔嚓”的声音。踩下离合器的时候,声音消失。现在车已经行驶5600公里,感觉这个声音越来越大,这个问题正常吗?

答:如果能确定是变速箱内部有异响,是不正常的,通常车辆磨合期会出现一些轻微异响,但是随着磨合,异响就会慢慢消失,如果异响越来越大,建议赶紧去值得信赖的维修店诊断维修。

4.车主问:我刚买了辆新车,到装饰店他们推荐给车身镀膜,请问有必要吗?这种膜是什么?另外,我习惯每次等到加油报警灯亮的时候才去加油,这样好吗?

答:汽车漆面镀膜是用玻璃纤维素、硅素聚合物、氟素聚合物等材料,通过镀膜工艺在车漆表面形成一层永不氧化的保护层,隔绝外界物质对漆面的损害,具有极高的强度,以达到防腐、防锈、耐磨,延缓汽车漆面老化、增加车身亮度的目的。现在的燃油电喷车辆,供油是通过安装油箱里面的电子汽油泵来实现的,电子汽油泵正常工作时,要产生热量,需要周围汽油来散热,如果每次加油都等到亮灯才去加油,那样会导致汽油泵散热不好,缩短使用寿命,建议油针指到1/4的位置就去加油。

(花花)

MPV 家派克

MPV 家派克

2011款 MPV 家派克

MPV 家派克上市

新车上市: **108800元** **91800元**

2011款 MPV 家派克上市

特别优惠: 2011年6月1日-2011年6月30日

洛阳华骏汽车销售服务有限公司

地址: 洛阳市林安汽车城南排五号店

电话: 0379-62661998

13783131946

汽车特殊部位保养有术

仪表盘清洗需细致

汽车内部十分重要的部件之一便是仪表盘,它的清洁程度直接影响到驾车人的健康以及乘车人对汽车内部环境整体效果的视觉感受。仪表盘由于结构复杂,边边角角多,清洁起来比较困难。稍微注意一下仪表盘就会发现,只用抹布和海绵能够清洁的部位很少,有些沟沟坎坎的地方还需用“专用工具”清理。用各种不同厚度的木片或尺子,把它的头部修成斜三角、矩形或尖形等不同形状,然后

用干净的抹布包起来,用来清扫沟沟坎坎再理想不过了,既能提高清洁效果,又不会损伤被清扫部位。

刹车保养重点看“量”

刹车系统的检查重点是刹车液的数量,确认是否达到收纳罐的基准线。如果发现刹车液比前一次检查时大量减少,发生故障的可能性就很大。若液量不足,使空气进入,刹车会变得不灵敏。此外,还要检查离合器,试着踩踏板,检查断续点,接触不良或准确点偏离则需要修理。(亮亮)