



温州动车追尾35人遇难192人受伤

胡锦涛温家宝指示,第一位任务是救人,查明原因做好善后; 上海铁路局局长龙京等被免职

□据 新华社

23日发生在浙江温州境内的动车追尾事故,截至24日18时,该起事故中受伤人数上升到192人,死亡人数为35人,有19人身份得到确认。遇难者中有10名女性,有外国籍人士2人。

23日20时27分,北京至福州的D301次列车行驶至温州市双屿路段时,与杭州开往福州的D3115次列车追尾,两列车6节车厢脱轨,其中D301次列车4节车厢从高架桥上掉落。


胡锦涛温家宝就温州动车事故作出指示
第一位任务是救人
查明原因做好善后

“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故发生后,胡锦涛总书记、温家宝总理当即作出重要指示,要求各有关部门和地方务必把救人放在第一位,全力以赴组织好救援工作,同时查明原因,做好善后处理。

张德江看望受伤人员
国务院成立事故调查组

受胡锦涛总书记、温家宝总理委派,中共中央政治局委员、国务院副总理张德江24日率有关部门负责同志赶赴温州,指导“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故救援、善后处理和事故调查工作,并宣布成立国务院事故调查组。

24日11时10分,张德江抵达温州后随即赶赴医院,代表胡锦涛总书记、温家宝总理看望并亲切慰问了受伤人员。他说,党和政府正在调集一切资源救治伤员,希望受伤人员配合治疗,早日康复。他同时感谢在场的医务人员,并嘱托他们尽全力救治伤员。



场,根据现场一手消息:脱轨原因是动车遭到雷击后失去动力停车,造成追尾。

记者连线了乘坐D3212次列车的乘客柳纪威。据了解,23日20时许,D3212次列车在经过温州南站开往温岭站的途中,最后一节车厢遭遇了雷击,导致供电系统中断,列车用尽备用电源之后停运,但没有造成人员伤亡。

■事故影响

杭州站停运 22 趟列车

记者24日上午从上海铁路局杭州站、浙江省卫生厅处获悉,受23日晚D3115和D301列车追尾事故影响,24日杭州站、杭州南站发往温州南、福州南、厦门方向的22趟列车停运,9趟更改终到站,共影响8000到9000名乘客出行。

受23日晚D3115和D301列车追尾事故影响,24日杭州站、杭州南站发往温州南、福州南、厦门方向的22趟列车停运,9趟更改终到站。

■应对举措

铁道部下发 安全生产紧急调度令

记者从铁道部获悉,铁道部23日午夜紧急向各铁路局下发了调度命令,通报温州动车事故有关情况,铁道部要求所有铁路局局长深入一线指挥,强化安全管理,全面检修线路及机车设备,强化安全意识,确保运输安全。

■事故问责

上海铁路局局长被免职

铁道部党组24日决定,对发生“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故的上海铁路局局长龙京、党委书记李嘉、分管工务电务的副局长何胜利予以免职,并进行调查。

■现场搜救

高架轨道上车厢中 又搜救出一名小孩

24日17时15分许,又有一名小孩被从车厢中搜救出来。

据现场的消防战士介绍,被救出的这个小孩大约两岁,基本上处于昏迷状态,已经被紧急送往解放军118医院。

目前高架轨道上的动车车厢已经被基本清理完毕,这个小孩是在被挤压得最严重车厢中搜救到的。

■事故现场

4 节车厢掉落高架桥

两辆动车追尾造成4节车厢掉落高架桥,事故发生时当地正值雷暴天气,现场一片泥泞,积水最深处达30厘米,加上该路段本来就在修路,堆满了碎石,救援车辆艰难前行。

记者在事故现场看到,D301次列车的第一、第二节车厢从高架桥上坠落后叠在一起,最下面则露出动车的子弹头,第四节车厢像蜡烛一样直直插在桥上。高架桥上还有两节车厢的车体由于巨大的撞击力

已经嵌合在一起,消防官兵说,这是D301次列车的第五节车厢冲进D3115次列车最后一节车厢所致。

■事故状况

同时段遭雷击停驶 D3212 次列车无人员伤亡

记者从乘坐D3212次列车的乘客口中获悉,在D3115次列车事故现场附近,对向车道的D3212次列车同样遭遇雷击,导致列车停驶。无人员伤亡的报告。

目前上海铁路局已派人到达现



洛陽社區 洛陽人的網上家園



BBS LYD.COM.CN

广纳言论、开放包容的大型网络互动交流平台
注册人数超过30万 日均页面点击量超过6万