

# 国内·关注

## 辽宁阜新矿难已造成26人死亡

# 悲剧是怎样发生的

□据 新华社沈阳11月26日电

11月26日凌晨,辽宁阜新矿业(集团)有限责任公司下属的恒大煤业公司发生煤尘燃烧事故,造成26名矿工死亡、50余人受伤。

### 矿难是如何发生的

阜新矿业(集团)有限责任公司向新华社提供的通报中称,11月26日1时31分,恒大煤业公司附近发生1.6级矿震。2时35分,公司井下一个工作面的回风顺槽发生事故,经探查初步确认为煤尘燃烧。事故造成区域作业中的89名矿工中24人死亡、50余人受伤。后有两名伤者因伤势过重,经医护人员全力抢救无效身亡。至此,事故死亡人数升至26人。

阜新矿业(集团)有限责任公司副总经理何川告诉记者,发生煤尘燃烧事故的地点位于恒大煤业公司一处新建的采煤工作面和回风工作面。

### 救援工作进展如何

据介绍,截至26日14时,在此次矿难中受伤的矿工已被分别送至阜新矿业集团总医院和阜新矿业集团平安医院进行救治。

其中,在阜新矿业集团总医院进行救治的30名矿工伤情较重。据ICU病房主治医师张主任介绍,受伤最严重的矿工全身90%以上的皮肤重度烧伤并伴有呼吸道烧伤。

目前事故抢险救援工作已全部结束。针对罹难矿工,当地成立了善后处理小组,已全面展开善后处理工作。

### 为何产生如此严重后果

据了解,煤尘燃烧事故发生前一个小时,与事发矿井临近的五龙矿曾监测到周边发生1.6级矿震。据初步调查,可能是矿震引发矿井内煤尘漂浮,当煤尘达到一定浓度后,遇有火源,引发了煤尘燃烧事故。



▲事发矿区 伤者正接受治疗

(新华社发)

## 相关链接 近期较大 安全生产事故

- 11月26日 辽宁阜新矿业(集团)有限责任公司下属的恒大煤业公司发生煤尘燃烧事故,造成26名矿工死亡、50余人受伤。
- 11月24日 四川宣汉上峡煤焦有限责任公司丁木沟煤矿采煤工作面发生大面积冒顶串研,5名矿工遇难。
- 11月16日 山东寿光龙源食品有限公司胡萝卜加工车间发生火灾,导致18人死亡、13人受伤。
- 10月5日 贵州永贵能源公司黔西新田煤矿发生煤与瓦斯突出事故,造成10人死亡。
- 9月22日 湖南省醴陵市浦口镇保丰村南阳出口花炮厂发生爆炸事故,造成14人死亡、33人受伤。

### ■名词解释

#### 矿震

矿震为采矿诱发地震的简称,亦称之为矿山地震,属矿山动力学灾害,采矿业称之为“冲击地压”。引起矿震的主要原因为:一是开采直接引起崩塌、冒落、瓦斯突出;二是开采卸载间接诱发地震,即在一定构造环境下,由于应力集中引起岩石破裂和应变能释放。

商业改变世界 商报影响洛阳

# 洛阳商报

## 2015年大征订已全面展开

全年定价126元/份

LUOYANG BUSINESS DAILY

《智慧》“智慧”联网,共建区域合作新平台

“9+10”区域旅游投资大会首次在洛举行,与会人士共话洛阳旅游发展

想要信用卡额度步步高升?

《洛阳商报》是洛阳唯一经济类都市报,市场发行总量位列全市都市报类报纸第二。它秉承“商务资讯平台、创富理财顾问”的办报理念,集中覆盖高端精英人群,引领市民经济生活。

订2015年全年《洛阳商报》就送:

价值120元九九龄五年陈酿精品维他醋一盒



价值60元景区门票一张 (西泰山或黄河丹峡任选一)



订报热线:

63632909  
1553798029  
13938895878