

荷兰安全委员会公布调查报告—— “山毛榉”地对空导弹 击落了马航MH17 航班



核心提示

□新华社特稿(记者 胡若愚)

荷兰安全委员会13日公布马来西亚航空公司MH17航班空难调查报告,认定客机系遭俄罗斯制造的“山毛榉”地对空导弹击落。

不过,报告没有指明是谁发射了导弹。荷兰方面说,需要更多调查。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫说,调查报告没有考虑俄方列举的信息,存在偏见,令俄方遗憾。

1 报告认定“山毛榉”地对空导弹击落MH17 航班

荷方调查报告说,MH17航班去年7月在乌克兰东部坠毁,是9N314M型弹头在客机左上方爆炸的结果,这一型号的弹头装载于9M38系列导弹,是“山毛榉”地对空导弹系统的组成部分。

报告说,弹头在客机驾驶舱左上方不到1米的位置爆炸。

13日下午在海牙举行的新闻发布会上,荷兰调查人员展示了重组后的MH17航班前半截残骸。调查人员给在坠机现场寻获的每块残骸编号、拍照、扫描、分组,在荷兰南部的希尔泽-赖恩空军基地部分还原了客机机鼻、驾驶舱和商务舱。

当扭曲且布满弹孔的客机残骸出现在眼前时,现场记者一片沉寂。

荷兰安全委员会主席齐


贝·约斯特拉说,导弹击中这架波音777型客机,驾驶舱内3名飞行员旋即身亡。

荷方出具的视频显示,调查人员在驾驶舱残骸内还发现了铝质和玻璃等其他碎片,证明客机是被外力击穿的。约斯特拉说,调查人员还找到了与导弹相关的涂料痕迹。

约斯特拉说,客机残骸散落区域达50平方公里。

报告说,其他机组人员和乘客死于失压、氧气不足、温度骤降、强烈气流和空中飞物等。不排除一些机内人员在客机坠毁前的60秒到90秒依然意识清醒,只是,人们很可能难以搞清楚到底发生了什么。没有迹象显示当时机舱内人员有任何有意识的行为,比如用手机发短信。

报告说,调查人员发现一名遇难者还戴着氧气面罩。



↑这是10月13日荷兰调查人员展示的重组后的马航MH17客机残骸(网络图片)

←“山毛榉”地对空导弹系统(网络图片)

2 排除其他可能性

约斯特拉说,经过15个月的调查,荷兰安全委员会确定了MH17航班发生了什么,并且“同时考虑了没有发生什么”。

报告排除了这架客机是被战机用空对空导弹击落的可能性。

约斯特拉还说,MH17航班并非因为被陨石击中而坠

毁,“我们还排除了技术故障或客机被人安设炸弹引爆的可能性”,客机也没有在空中与另一架飞机相撞。

调查人员在乌克兰东部地图上划出一块320平方公里的区域,称导弹发射自那里,但没有给出导弹发射的具体地点。荷兰安全委员会说,这需要更多调查。

3 乌克兰本应关闭空域

约斯特拉还说,由于乌克兰东部发生武装冲突,乌克兰政府本应该关闭东部的空域,禁止民航客机飞越。乌克兰政府“有足够理由关闭他们国家东部上空的区域,作为预防措施”。

调查认定,MH17航班本不该从乌克兰东部飞过,然

而,没有人对武装冲突对民航客机构成的威胁有过任何考虑。

而从MH17航班坠毁到这一空域被关闭,还有160架民航客机从那里飞过。

报告建议,今后,发生国内冲突的国家必须采取更多措施保护民航客机。

4 俄罗斯称报告有偏见

俄罗斯副外长里亚布科夫说,荷兰安全委员会的调查报告令俄方遗憾。

他说,俄方多次呼吁进行全面、公正的调查,希望荷方考虑俄方获得的信息,尤其是“山毛榉”防空系统制造商阿尔马兹-安泰集团的报告,尽管如此,“显然,有人试图得出有偏见的结论,实质上这是在执行某些政治命令”。

在荷方调查报告发布几小时前,阿尔马兹-安泰集团发布了自己的调查报告,其调查人员使用与波音777相似的伊尔86型客机和9M38型导弹进行了两次全尺寸实地爆炸实验,客机残骸显示的客机遭破坏方式与荷方所说相当不同。

阿尔马兹-安泰集团说,实验结果表明,如果MH17

航班是被“山毛榉”导弹击落的,导弹应该发射自乌克兰政府军控制区。

这家军工企业今年6月说,初步调查显示,击落客机的是“山毛榉”M1型导弹系统,这一型号1999年已经停产,现已停止在俄罗斯军队服役,而乌克兰政府军的军火库还保有这一型号的导弹。

洛阳晚报 装修装饰企业品牌展示

主办:洛阳晚报分类广告 协办:洛阳市建筑装饰协会 服务热线:65139988 15537980017

- | | | |
|--|--|---|
| <p>装饰公司</p> <p>河南林丰装饰工程有限公司专业家装设计施工,真材实料 60899988</p> <p>洛阳蓝天装饰设计工程有限公司 65222019</p> <p>百艺建筑装饰工程有限公司 13603796289</p> <p>洛阳坤宏建筑装饰有限公司 60686953</p> <p>天鹤装饰设计工程有限公司 63340266</p> <p>万事达装饰工程有限公司 15937956636</p> <p>洛阳泛亚装饰工程公司 18211911622</p> <p>银升装饰设计工程有限公司 65198378</p> <p>洛阳新时代装饰有限公司 60190088</p> <p>大地远宏装饰工程有限公司 65159968</p> | <p>东兴装饰设计工程有限公司 18137998119</p> <p>超凡装潢设计工程有限公司 63362668</p> <p>德龙装饰工程有限公司 63369288</p> <p>华美装饰工程有限公司 13903796829</p> <p>河南宏发装饰工程有限公司 63362889</p> <p>龙迈装饰设计工程有限公司 18637952369</p> <p>世宝建筑装饰工程有限公司 13938867219</p> <p>豪美幕墙装饰工程有限公司 13783171928</p> <p>中馨艺装饰工程设计公司 13353905515</p> <p>洛阳亚杰装饰工程有限公司 63508669</p> <p>泰和装饰设计工程有限公司 62269228</p> <p>孔院装饰工程有限公司 13838866060</p> <p>伟安装饰设计工程有限公司 63332759</p> | <p>前进装饰设计工程有限公司 63276566</p> <p>洛阳百年装饰工程有限公司 65196999</p> <p>洛阳正祺装饰工程有限公司 63319998</p> <p>洛阳源亚装饰工程有限公司 63361290</p> <p>盛装装饰工程有限公司 15517940357</p> <p>洛阳城市人家装饰工程有限公司 65552536</p> <p>洛阳启航装饰工程有限公司 60688666</p> <p>德峰建筑装饰工程有限公司 18637966699</p> <p>家年华装饰工程有限公司 63263180</p> <p>洛阳广美装饰工程有限公司 63935330</p> <p>洛阳嘉世装饰工程有限公司 63335652</p> |
|--|--|---|

温馨提示:为保证消费者的合法权益,建议选择有资质的装饰公司。