



10月21日,“实力之遇,探索完整森林”进口大众迈特威Multivan新车品鉴会在洛阳中豫4S店举行。迈特威Multivan出自大众著名的T型平台,一直是定位较高的商务车型。新款迈特威Multivan与老款车型相比,不仅造型更加时尚,而且更换了全新动力总成,凭借灵活的乘坐空间及大众的口啤获得了先天优势,价格趋于合理后进一步增强了这种优势。图为新车品鉴会现场。
小韩 摄

微信答疑



◆网友“路泽玮 122”：我家的SUV是2015年买的,平时都在4S店保养。上周,车子的中控锁出现异常现象,有时自动打开,有时失常,不知道是何原因?

洛阳万通汽车服务有限公司总经理赵治强：一般来说,中控锁很少出现问题,出现问题的多集中在电子钥匙和门锁上。门锁自动打开,很可能是门锁内的电子线路短路或是车子电路板故障造成的。
遥控钥匙失常的原因有很多,如车辆周边有信号干扰源、遥控钥匙亏电等,建议车友逐个排查。
车子的门锁电路板一般位于车门把手附近,洗车时要注意别用水直冲此处,避免进水造成电路短路。

微信答疑



◆网友“炸茄盒”：车子是2014年年底买的,平日都按时保养,也没有出过大的碰撞事故。上个月,车子的底盘总是发出异响,不知道是什么原因?

洛阳万通汽车服务有限公司总经理赵治强：车辆底盘发生异响的原因有很多,常见的有减震系统磨损、漏油、转向系统发生故障及发动机舱内的一些橡胶件磨损、老化等。
车友可以观察一下：一来确定异响发生的大概位置；二来确定有无其他异常现象,例如车子停好后地上有无油渍残留,车子发出异响的同时是否存在抖动现象等。
底盘异响关系重大,无论是减震还是转向,都会影响车辆的正常行驶,因此建议车友尽快到汽车维修店进行检查,排除安全隐患。
另外,在这里也给车友一些建议:过减速带或者上马路牙子时一定要减速慢行,车子停好后保证车轮回正,尽量将车子停在平整的路面上,避免“高低”停放。

微信答疑



◆网友“爱臭美的许先森”：车子是2011年买的,日常保养基本在4S店。去年,车子发生过一次事故,前轮部位严重受损,维修后恢复正常。近段时间,车子在转弯时有些不正常,有时明明猛打方向,车子却只转小弯,不知道这是什么情况?

洛阳万通汽车服务有限公司总经理赵治强：这是典型的车辆转向系统故障。这种打方向转大弯,却变成转“小弯”,就是俗称的不足转向。和不足转向类似的,即打方向转小弯,却变成转“大弯”,则是俗称的过度转向。
这两种情况都存在很大的安全隐患,建议车友第一时间到汽车维修店进行修理。
(记者 韩霖 整理)



指南者 1年0息 6.7万元免费用 刚与柔不分家

洛阳威佳Jeep旗舰店 销售热线：0379-65091111 地址：高新区河洛路安康路口辛店【威佳汽车城】