

# 中央环境保护督察组 “回头看”交办案件办理结果公示(第二十批)

**一、洛阳市嵩县 受理编号:**  
D410000201806230048

**反映情况:**洛阳市嵩县纸房乡同家梁(同音)村养猪场的粪便废水,排入楼上村的沟内,造成吃水困难,6月15日反映过,有工作人员到场处理,目前该养猪场还在排放粪便废水。

**调查核实情况:**举报“嵩县纸房乡同家梁村”为“纸房镇龙头村全家岭组”。全组无养殖场,有生猪散养户7户,全部为家庭自繁自养,大部分为仔猪,农户建有简易沉淀池。现场检查发现有少量养殖污水外溢情况,其中岭西3户涉及库区乡楼上村,经雨水冲刷顺豹子沟流至楼上村沟内,但距楼上村饮水井尚有1000米左右。就“工作人员到场处理后还在排放粪便废水”问题,经现场再次核查,共涉及两家养殖户,分别为石东海养殖户和全国政养猪户。目前石东海养殖户圈舍已关停,圈内设施设备已全部拆除并清理完毕,沉淀池已恢复耕地;全国政养猪户(限期拆除类)建有三级沉淀池,粪便污水经发酵处理后还田,未发现粪污外流现象。举报属实。

**处理及整改情况:**县联合调查组已责令养殖户整改陈旧粪便污水沉淀池,及时清运粪便还田。责成纸房镇政府加强监管,杜绝粪便污水外溢情况发生。

**二、洛阳市汝阳县 受理编号:**  
D410000201806230049

**反映情况:**洛阳市汝阳县城关镇西街村窑场自然村,村内到处都是垃圾,环境差,最近为了应付检查,就把脏的地方盖起来,去县城只有一条土路,最近为了不让相关人员到村子里,把路口堵上。

**调查核实情况:**经调查发现,在窑场自然村个别住户门前有倾倒垃圾现象,通过排查,窑场自然村处于城乡接合部,系自然形成村落,城关镇政府在2017年已为窑场村配备了环境卫生保洁员及垃圾收集容器(垃圾收集桶),但个别居民为图方便随手乱扔倾倒。城关镇西街村窑场自然村仅通往县城杜康大道的道路就有4条,其中2条土路、2条水泥硬化道路。2018年6月10日,城关镇对该村最东边的一条土路进行开挖,进行污水管网建设,对裸露黄土进行了覆盖。为了避免汝阳县第二高中工地建设车辆从此经过压坏管网,西街社区报请城关镇政府同意,在此处设置了临时障碍物,待第二高中工地完工后将给予清除,并非是为了不让相关人员进村。举报属实。

**处理及整改情况:**城关镇政府组织机械、人员对窑场自然村的卫生进行了清理。下一步,汝阳县将结合美丽乡村建设及农村人居环境综合整治工作,按照《汝阳县农村人居环境综合整治工作实施方案》,加强领导,加大宣传,多元投入,让农村环境更整洁,村庄更宜居,生活更美好。

**三、洛阳市汝阳县 受理编号:**  
D410000201806230052

**反映情况:**洛阳市汝阳县上店镇汝阳县瓶盖厂,生产过程中气味难闻,烧煤产生粉尘污染。影响居民生活。

**调查核实情况:**被举报的“瓶盖厂”为洛阳佑诚包装有限公司,位于汝阳县上店镇西街村南寨岭。2017年5月前,没有安装净化设施,气体排放不达标,出现气味难闻现象。2017年5月,洛阳佑诚包装有限公司与洛阳市智方环保技术有限公司签订了《洛阳市佑诚包装有限公司生产区域气体(VOC)有组织排放净化治理工程》合同,安装了活性炭吸附、废气焚烧等装置用于气体净化治理。2017年7月,洛阳黎明检测服务有限公司对其VOC排放口进行了检测,排放主要污染物均符合国家排放标准,但气味难闻。该企业2017年通过技术改造利用液化石油气进行废气焚烧再利用,不使用燃煤。举报属实。

**处理及整改情况:**企业因手续不全,汝阳县相关部门对洛阳佑诚包装有限公司进行停水、停电处理,2018年7月5日前,企业主要设备清理拆除原地封存,清除原料。下一步,相关部门引导企业再选址,完善相关手续,恢复生产。

**四、洛阳市汝阳县 受理编号:**  
D410000201806240009

**反映情况:**洛阳市汝阳县城关镇河西村村西侧,有一个黏土砖厂粉尘污染,无环保设施。

**调查核实情况:**现场检查,汝阳县城关镇河西砖厂为汝阳县盛鑫新型建材有限公司,生产中该企业在原料中添加有符合规定比例的黏土;该项目在实际生产中,厂区轮窑处设有双碱脱硫脱硝塔1套,轮窑烟气处理后经1根15米高的排气筒排放,并安装有烟气在线连续监测系统(处于调试阶段),轮窑周围安装有喷淋设施;破碎车间完全密闭,车间内破碎机口、滚动筛上方设有集气罩,破碎筛分时产生的粉尘经集气罩收集,通过布袋除尘器处理后,经1根15米高排气筒排放;厂区道路地面已做硬化,原料堆存于堆棚内,部分原料已由篷布覆盖。根据河南摩尔检测有限公司验收监测报告和县环境监测站监督性监测报告显示,该项目废气污染物排放符合标准。检查时未发现该企业污染防治设施有不正常运行或者停运现象,未发现举报人反映的粉尘污染问题。举报部分属实。

**处理及整改情况:**汝阳县相关部门加大对该公司的监管、监测频次,同时督促企业加强厂区环境管理,按时喷洒路面,一旦发现违法行为,将依法严厉查处。

**五、洛阳市老城区 受理编号:**  
D410000201806240027

**反映情况:**洛阳市老城区邙山镇井沟村,垃圾成堆。

**调查核实情况:**2000年年初,洛阳市在孟津县设有生活垃圾填埋场,全市都向此处倾倒垃圾,直至2017年12月,该处垃圾场封场。邙山办事处井沟村地形复杂、面积大、沟壑多,夜间有不明车辆倾倒垃圾现象,为此,老城区相关部门多次组织夜间巡查,发现垃圾及时清走。举报属实。

**处理及整改情况:**联合交警队、城管局、邙山办事处在各个路口设卡,安排人员24小时看守,发现随意倾倒垃

圾的车辆,顶格处罚,坚决杜绝随意倾倒垃圾的行为,对地面的垃圾进行清理。同时,组织村“两委”成员、村民组组长、党小组组长及党员和群众代表对井沟村街道、沟坎、卫生死角进行大清扫,清理积存的生活垃圾;对垃圾区域划片,责任到人,明确到每一名村干部,督促邙山办事处井沟村完善切实有效的卫生和垃圾管理长效机制。

**六、洛阳市西工区 受理编号:**  
D410000201806240032

**反映情况:**洛阳市西工区九都路与芳林南路东北角,有一家二姐家烤串,露天烧烤,餐厨污水流入中州渠内,油烟气味大,影响居民生活环境。

**调查核实情况:**二姐家烤串注册名称为洛阳市西工区姚老头涮牛肚店,位于九都路与芳林南路交叉口东南角,距离最近居民楼至少100米,油烟净化装置齐全,污水排放至市政污水管网。经调查核实,该餐饮店有操作间,烧烤炉位于操作间内,未发现露天烧烤行为。该餐饮店烧烤炉使用清洁能源(液化气),并有专用的油烟净化装置,同时该饭店主烟道装有静电式饮食业油烟净化设备,具备二次净化功能,两个净化装置都正常使用,该店有专用下水道,下水道直连市政污水管网。经洛阳黎明检测服务有限公司检测,油烟符合排放标准,但现场确实有油烟气味。举报属实。

**处理及整改情况:**西工区将加大对该餐饮店的监管力度,并督促定期清洗油烟净化设备,确保正常使用,防止油烟排放扰民。

**七、洛阳市汝阳县 受理编号:**  
D410000201806240033

**反映情况:**洛阳市汝阳县柏树乡水磨村村委会上,有一家水磨砖厂生产过程中排放浓烟,没有取得相关手续私自挖土。

**调查核实情况:**经现场核查,该企业双碱脱硫脱硝设备齐全;污染防治设施正常运行;破碎车间完全密闭、隧道窑周围喷淋设施安装齐全;检测验收监测报告显示,该项目废气污染物达标排放,未发现排放超标废气现象;被举报的砖厂没有取得相关手续私自挖土问题,依据《汝阳县土地利用总体规划》(2010—2020),经实地核实该砖厂有取土行为,挖土区属于未利用地,符合相关规定。根据河南省住房和城乡建设厅出台的《关于严格控制非黏土烧制品参配黏土的有关规定》,烧结煤矸石砖:对于发热量高和塑性指数低的煤矸石来说,可根据煤矸石发热量的超过值,通过工艺计算确定掺配黏土质量比,但不得大于20%。该企业在实际生产过程中添加不超过20%的黏土符合相关规定。举报属实。

**处理及整改情况:**汝阳县相关部门加强监管,确保企业环保设施正常运行。要求企业按照规定比例掺配黏土。

**八、洛阳市偃师市 受理编号:**  
X410000201806230039

**反映情况:**群众来信反映:1、洛阳市偃师市顾县镇杨村村民反映偃师政府干部王毅与村干部违法采石采砂,损坏河道,毁坏耕地近1000亩。2、偃师市

政府把北环一个铅板厂2018年3月份搬到偃师市南环杨村,违法强占基本农田近400亩。

**调查核实情况:**1、2017年6月,经偃师市纪检部门调查,偃师市水利局河渠管理所职工王毅与顾县镇杨村村干部不存在违法采石采砂等违规行为。杨村伊河沿岸有近560亩河滩地,其中河南岸约110亩,共涉及7个村民组,属群众30年延包土地,目前已平整到位、恢复原状,具备复耕条件;河北岸约450亩,属群众自行对河滩地开荒形成现状,不属于30年延包土地。自2002年以来,杨村村委先后将杨村河滩地承包给他人,发包程序符合相关规定。但在承包过程中,有承包人私自损坏河滩地70亩左右,承包人已终止合同,并向村委会赔偿损失。自2012年以来,该区域出现个别非法采砂现象,偃师市已查处,对盗采行为进行打击。非法砂场已于2018年5月取缔到位,河道生态环境基本恢复。被举报的“铅板厂”洛阳鑫鑫铝业有限公司年产20万吨铝板带箔项目,是偃师市2017年引进的新建重点招商引资项目,不是搬迁企业,该项目位于S539(东环线)与南环路交叉口西北角,拟占用顾县镇史家湾、营防口、杨村3个村土地175亩。该宗土地符合土地利用总体规划,并与被占地群众签订租地协议,租地款已拨付到位,目前正在平整土地,相关手续正在办理。举报部分属实。

**处理及整改情况:**在村干部管理问题上,建立健全村务公开的各项规章制度,提高村务公开透明度,不断增强村民参与意识、管理意识和监督意识。同时加强对村干部的培训,增强责任意识,对村内违法违规行为及时制止。督促镇、村级河长加强河道管理,对有砂场的重要地段增加巡查次数,如发现违法采砂行为,及时通知执法部门从严从重进行打击。偃师市将督促顾县镇加大对企业的监管力度,积极做好企业服务工作,确保企业合规运营。

**问责情况:**给予偃师市水利局党组书记、局长刘洪波同志党内警告处分,偃师市水利局党组成员、副局长陈文杰同志党内严重警告处分。

**九、洛阳市涧西区 受理编号:**  
X410000201806230040

**反映情况:**群众来信反映:洛阳市涧西区丽水路北半截马路市场白天脏乱差,南半截是两家烧烤涮锅店,夜里占道经营,油烟污染,噪音污染,地面的油污粘腻脏。

**调查核实情况:**丽水路马路市场是原兴隆寨村改造前为服务村民设置的服务点,路南多为卖菜摊位,路北为门面房,约95米,由兴隆寨社区建设并管理。现场发现因管理不到位,流动商贩占道经营,严重影响了居民生活环境。占道经营的两家烧烤涮锅店分别是老北京涮羊肉和恒江海鲜,两家店面都不以烧烤为主,确实存在占道经营和食客生活噪声扰民问题。举报属实。

(下转A06版)