

丰田再曝 输油软管存在漏油风险

日本丰田汽车公司3月1日说,公司将为在美国市场销售的多款车型大约93.4万辆车免费更换一条输油软管,原因是油管存在漏油风险。

丰田公司在发送给美国一些汽车经销商的一份文件中说,一些6缸车型的发动机橡胶输油管可能会出现小洞,致使漏油。如果未能及时修理,可能会损伤发动机。

路透社援引得到的文件报道,具体涉及车型包括2007年至2010年款“凯美瑞”、2005年至2009年款“亚洲龙(Avalon)”、2006

年至2009年款Rav4以及“雷克萨斯”2007年至2008年款ES350和2007年至2009年款RX350。

丰田公司发言人布莱恩·莱昂斯证实,公司依据一项“有限服务活动”给美国一些经销商发去文件。但他强调,输油软管缺陷并非安全问题,公司不会召回涉及车辆。

车主可能于本月早些时候开始获得邮件通知,可前往经销商处免费修理。这一活动将持续至2013年3月31日。

(欣欣)

背景资料:丰田召回汽车车型和数量

时间	原因	车型	地区	数量
2009年11月25日及 2010年1月27日	脚踏滑动卡住油门踏板	雷克萨斯ES350、凯美瑞、普锐斯等13种车型	北美	555万辆
2010年1月21日	油门踏板归位存在问题	卡罗拉、凯美瑞等8种车型	北美	248万辆
2010年1月21日	油门踏板归位存在问题	卡罗拉等8种车型	欧洲	171万辆
2010年1月21日	油门踏板归位存在问题	Rav4车型	中国	8万辆(其他地区18万辆)
2010年2月9日	混合动力车刹车控制系统	普锐斯等4种车型	全球	43万辆

自主品牌应以丰田为鉴



还有十几天就是“3·15”了,笔者发现了一个不同于往年的情况,那就是国内的汽车召回市场相当平静,这与正在如火如荼进行的日韩汽车召回更是形成了鲜明对比。是国产车的质量比较好吗?当然不是,不信你去看看,尤其是在自主品牌车型中,“xxxx 修车排队”的景观依然普遍存在。

对于此种情况,笔者只能理解为,丰田栽了,全国乃至全世界的目光都等着看丰田的下场,“3·15”的主角这下也有了,国内其他车企自然可以高枕无忧了。但这却不得不让人担忧,在各国车企以丰田为戒,人人自危、自省、自查之时,中国的企业尤其是在质量和技术上处于弱势的自主品牌却安于现状,这恰恰反映了质量意识的薄弱。

说到自主品牌疏于召回的现状,很多人都会以保有量较低为其开脱。但一周前在美国刚宣布的3起召回,数量都不大。在国内合资及进口品牌的召回案例中,最低的只有20多辆。

自主品牌的质量问题不少,但由于召回意识的缺失,造成了企业漠视、国人自然接受现状。按照缺陷汽车产品召回管理规定,缺陷,是指由于设计、制造等方面的原因而在某一批次、型号或类别的汽车产品中普遍存在的具有同一性

的危及人身、财产安全的不合理危险,或者不符合有关汽车安全的国家标准的情形。而到了自主品牌那里,却演变成了“xxxx 修车排队”,将本该企业负责的召回变成消费者掏钱反复维修,这成为一种被国人无奈接受的戏谑。而在北京某报2007年进行的“健康汽车”车内空气抽查中,某车主刚买了两个月的xx牌轿车由于连续下雨,车内过潮,竟然在内部车顶长出了蘑菇,封闭性如此之差,车主却并不想去投诉,原因是“太麻烦了,肯定还得自己掏钱修”。

而数据显示,从2004年到2009年,自主品牌轿车的市场份额从20.6%上升到29.7%,销售数量也从46.25万辆增加到221.73万辆,但是只有7个自主品牌有过召回历史。2009年,国内共进行了56次召回,但其中,自主品牌的召回仅有3次,分别是一汽奔腾、中华骏捷以及吉利汽车。

说个不恰当的比喻:兔死狐悲。曾经数个国内知名的自主品牌在起家之时都是以丰田模式为教科书,以高山仰止的姿态看待丰田。而对于丰田的召回事件,事实已经证明,冰冻三尺非一日之寒,丰田模式从质量控制到企业管理,再到对消费者的诚信意识上都存在问题。在迷信与神话破碎后,自主品牌最应该做的就是自我检测和完美。以丰田为鉴,将质量管理和技术提高放在销量的前面。该召回的绝不以维修了事,这样才能防患于未然,才能真正打造出国际化的质量、技术、品牌以及国际化的信誉和知名度。因为,借一句电影对白,“出来混的,迟早要还的”。(沈欣)



车人评说

HONDA
The Power of Dreams

思铂睿 SPIRIOR

高端运动型轿车

驭·动天下

无论一往无前的疾行,还是游刃有余的过弯,都时间
吻合于您的指令,且激情一跑,尽显您驾驭一程,呈现完美驾驭
思铂睿(SPIRIOR),带您天下奔驰

“换”然一新,驾悦升级

- 思铂睿(SPIRIOR)推出置换尊享计划,CR-V、CIVIC车主成功置换思铂睿(SPIRIOR)更有惊喜礼品,另有一站式金融服务,让您轻松升级驾悦,详情请咨询当地东风Honda特约店*
- 尊贵享受,不止于驾驶,三年或十万公里质保,另有5000公里内易损件保障保障*

东风本田汽车有限公司 客服热线: 800-890-9899 400-880-6622

东风本田汽车键通特约销售服务店

新车销售: (0379) 63581222 客服电话: (0379) 63583002

www.wdhac.com.cn 精彩一点抢先看 **东风 HONDA**

地址: 洛阳九都东路17号(键通汽车广场)

服务热线: (0379) 63582000 二手车置换: (0379) 63581918