


# 生还者讲述客机失事时状况： 重重落地机断两截 乘客互助逃生

□据 新华社 人民网

24日21时36分许，一架载有91名乘客和5名机组人员的河南航空公司VD8387航班，在黑龙江伊春林都机场降落时发生坠机事故，机上42人遇难，54人受伤，其中7人伤势较重。

坠机的一瞬间，究竟发生了什么事情？机上乘客又有如何反应？带着这些疑问，记者采访了正在医院接受治疗的部分乘客，还原了事发当时的一些镜头。



## 人保部副部长孙宝树 尚未脱离生命危险

事发时正率约18人考察团  
乘机飞往伊春



记者从伊春空难乘机名单上获悉，人力资源和社会保障部约18人考察团当时正乘机飞往伊春，副部长孙宝树受伤较重。

记者25日从伊春市第一医院了解到，医疗人员组成的治疗小组正对孙宝树进行紧急救治，目前尚未完全脱离生命危险。

25日，记者从多处求证，确认了一名河南籍遇难者的身份，陈海亭(410105196509039014)，男，系河南省发改委某处处长。

## 河南未参与 航空公司运营

25日上午9时50分，河南省人民政府通报了河南航空VD8387航班失事情况，省民航发展建设委员会办公室新闻发言人吴振坤详细介绍了飞机失事情况。

通报还介绍，河南航空现由深圳航空有限公司控股，持股51%，另外49%的股份由李泽源(原深航实际控制人)控制的两家境外公司持有。河南未持有河南航空股份，也未参与河南航空公司的经营与管理。

据了解，河南航空现有5架E-190支线飞机，其中新郑机场3架，今日已全部停飞。另外两架飞机分别在哈尔滨和南宁，此次失事的VD8387航班由哈尔滨机场长期包租。

通报称，8月25日凌晨4时，深航事故处理工作组与河南航空有关人员在郑州会合后，于5时乘坐专机赶往黑龙江事故现场。河南省也派出有关人员前往伊春了解河南籍乘客伤亡及处理情况。

排，因此坠机时感觉冲击并不重，但机舱内很快就出现了浓烟。我们马上拨打了120，并和儿子互相鼓励，救援人员很快就到了。”

伊春市委书记许兆君对记者说，通过与乘客沟通了解到，飞机从坠地到起火燃烧，中间大约只有几分钟，一些乘客就抓住这个时间差，互相帮助着从失事飞机中逃出来。一名受伤的乘客说，他刚刚跑出100米左右，飞机就起火了。

## 营救：多方联手抢救出54条生命

据了解，失事飞机在林都机场跑道外提前降落时发生断裂，随即发生燃烧和小型爆炸。坠机事故发生后，伊春当地驻军、武警、消防、公安、森警等部队官兵及机场工作人员、候机接机群众迅速参与救援，有效增加了坠机乘客生存几率。

25日上午，国务院“8·24”伊春飞机坠机事故调查组在伊春成立。

## 惊魂：飞机一下子就断成两截

“我们当时感觉要降落了，在降落过程中，机上乘务人员没有说有雾，”正在伊春市第一医院治疗的薛喜来说，“我向窗外看了一眼，觉得黑压压一片，什么也看不见。”

“紧接着，飞机在地上重重弹了一下，就断成两截了。”薛喜来说，自己当时坐在10排C座靠窗位置，飞机出事后，便失去了意识。“等我醒来，就已经在医院了”。

经初步诊断，薛喜来为腰椎骨折以及软组织挫伤，骨科医生正在为其进行治疗。

## 逃生：一些乘客互相帮助逃出来

“我这次是带着8岁的儿子来伊春旅游的，就是为了感受一下大森林，结果……”正在医院接受治疗的米长虹说，“我们坐在最后一

## 42名遇难者名单

姓名	身份证号码
陈海亭	410105196509039014
董辉	350182198312186534
郭嘉	130105197903301823
何晓玲	430103195707311548
胡昌年	510103195611124238
胡文雅	422130196411051998
姜勃	230105197010122717
蒋培良	320404195608200815
姜树林	230715630712025
鞠跃建	320402195808121430
李杰	362326196207090017
李磊	270705197409150015
李磊	232700198907031016
林彦飞	445102198302261937
刘建国	142226195510011712
刘彦华	230703196007230210
刘玉苗	460033198203276584
李伟红	360103195908131721
李新龙	23100219820603201X
卢建文	142201195807139015
任立志	230203196909072314
唐新泉	510102196212025732
田建东	110102196309053372
王伟冬	230702197801040527
魏超	230715198308290019
吴慎重	340603196707010219
徐鹤宸	370203199805117025
徐瑛	370206196805234817
杨艳明	130106195601123029
姚汉	230702196209160517
姚丽	370204196808013566
姚铁强	230107197904051017
张晶	230604198711304746
张凯	210602196507071038
张利华	420111196403069513
张玉杰	G29717206
赵岚	320102196911300064
郑秋贵	350182198502102610
朱丽新	230709197006290126
朱建中	机组人员
卢路	机组人员
周彬昊	机组人员

# 洛阳网

## WWW.LYD.COM.CN

——洛阳人的网上家园

### 点击生活 服务无限

### 广告热线：

# 0379-65233618

地址：洛阳新区开元大道报业大厦22层

## 相关链接

## 30架 失事机型国内有不少

记者25日从巴西航空工业公司中国代表处获悉，24日晚在黑龙江伊春失事的E-190机型目前还有30架在中国国内运行，分别属于天津航空和河南航空，2008年开始在中国国内服役。

据了解，在30架国内运行的E-190飞机中，海航旗下的天津航空拥有25架，河南航空拥有5架。巴西航空工业公司工作人员25日已赶赴空难现场协助开展调查工作。

## 1487万元 遇难人员赔保进行中

记者25日从中国保监会了解到，伊春空难发生后，经初步确认，遇难人员中有27人在14家保险公司投保了人身险，预计赔付1487万元。目前，排查工作还在进行中。

将重复投保计算在内，其中15人投保航意险，保额700万元；12人投保意外伤害险，保额647万元；16人投保寿险产品，保额140万元。

## 2102天 民航安全纪录终结

此次空难发生前，中国民航已经实现了2102天的“零事故”飞行，创造了中国民航史上最长的安全纪录。

上一次国内坠机事件发生在2004年11月21日8时21分，当时由内蒙古自治区包头市飞往上海市的MU5210航班庞巴迪CRJ200客机，起飞后不久坠入机场附近南海公园的湖里。包括47名乘客、6名机组人员在内的机上53人全部罹难，加上2名地面遇难人员，事故造成55人遇难。