

# 恁冷的天 这些小区供暖不太“给力”



□记者 郑凤玲 实习生 程雯雯

这些天冷得很，有暖气的家庭都盼望供暖能更给力。可是，近日来，市区十几个小区的住户致电本报“问暖热线”，说他们小区的暖气“有点凉”。

## 小区1 涧西区联盟二路金色家园

**供暖问题：**小区居民张女士反映，自今冬供暖以来，2号楼暖气一直不热，物业说因为2号楼是供暖终端。

**市热力公司答复：**这可能是庭院管网系统存在问题。由于各小区热力系统设计和施

工主体是各小区开发商，施工规范程度和质量千差万别，很难有统一标准。要解决该问题，从供热系统设计、施工、验收时就要严格把关，将小区热力站和庭院管网建设质量纳入房屋最终验收标准的范围。

## 小区2 西工区纱厂北路荣祥花园

**供暖问题：**小区居民刘女士说，荣祥花园2009年1月交房，当时供暖泵房已建好，小区也曾铺设暖气管道，但后来不知为何工程停了下来。

**市热力公司回复：**荣祥花园供热管道

需穿过五女冢村道路，目前开发商正与村委会负责人协商。

待双方达成协议后，热力公司才可进入工地施工，正常情况下工程10天就可完工。

## 小区3 西工区王城大道21号院

**供暖问题：**小区居民谭先生住在顶楼，他家室内温度一直只有13℃左右，物业说暖气不热是供暖压力不够。

**市热力公司答复：**热力公司主管网运行正常，请与物业联系，查找暖气不热的原因。

## 小区4 涧西区江南绿苑

**供暖问题：**小区居民刘女士说，该小区2009年4月24日交房，当时小区的暖气管道已铺设好了，但至今暖气主管道没有走到小区内，所以无法供暖。

**热力公司答复：**供热管道沿建设路和秦岭路至江南绿苑，目前建设路热力管道已穿

越中钢洛耐铁路专用线，穿越中州路后80米即与秦岭路供热管道连接，江南绿苑小区便可供暖。目前，热力公司正与市交警等部门查看现场，讨论施工方案，拟对中州路进行破路挖掘敷设热力管道，使主管网尽快与秦岭路供热管道连接，早日为江南绿苑小区供热。


## 小区5、6、7 高新区奥阳康城、嘉汇城、山水富地

**供暖问题：**以上几个小区的居民反映，天冷时小区的暖气总是不热，现在室内温度只有13℃左右，业主们都开空调过冬，物业始终没有解决暖气不热的问题。

**高新区供热中心答复：**这些小区自建了换热站，由小区物业换热向居民供暖。居民家中暖气不热原因有多种，如户内系统堵塞或气阻，散热器面积与采暖面积不匹配，居民私自放水等。因此，需查明原因并

采取相应措施予以处理。如果锅炉或管网发生故障造成蒸汽压力降低，我们会及时告知小区物业。如果供汽压力正常暖气却不热，请用户与物业联系解决。

另外，近日因锅炉故障，管网蒸汽压力降低，可能影响了该小区供暖。用户如有需要可拨打高新区供热中心24小时服务热线64331318，中心将尽力协助用户解决问题。



## 小区8 西工区王城大道20号院

**供暖问题：**小区居民张先生反映，他家1月4日中午暖气停了，直到下午暖气才来，平时室内的温度也只有15℃左右。

**热力公司答复：**目前有个别自管小区热力站没安装自动调节装

置，热力站不能根据气温自动调节流量。提醒小区物业根据具体情况开大阀门增加流量，提高供热温度。热力公司还了解到，和该家属院连接在同一管网上的其他小区暖气用户室温均正常。

## 要交暖气费了 房屋面积“被增加”

**律师：未办房产证时，房屋实际建筑面积的核定以购房合同上的房屋建筑面积为准，开发商无权核定**

□见习记者 马菁华

“开发商说今天要停我们的暖气，因为我们不交暖气费。”昨日，接到洛浦·御博城小区业主张先生的电话时，记者很纳闷：不交暖气费，停暖气还不应该？

“不是我们不交，是他们多算了供暖面积，还不给个说法。不明不白的钱不能交啊。”张先生这样对记者解释。

昨日下午，记者来到了洛浦·御博城小区，见到了业主张先生。张先生说，他家所在的37号楼今年首次供暖，“我们家房屋的建筑面积是133.68平方米，可去交暖气费时，置业公司核定的房屋建筑面积变成了136.03平方米，因此供暖面积也就多了2.35平方米，这太不合理了”。

业主李女士和徐先生说，他们两家也遇到了类似问题。

李女士说，小区里几乎每家的供暖面积都被多算了2平方米左右，因此大家都不愿意交暖气费。

随后，记者来到了负责收暖气费的河南洛浦御博置业有限公司。一名

杨姓工作人员告诉记者，张先生所在的小区是洛浦·御博城第五期房子，今年首次供暖。据他介绍，购房合同上写的建筑面积与房屋实际建筑面积存在误差，按照国家规定，误差范围为正负3%。此次收取的暖气费，就是按照实际建筑面积进行核算的，大部分业主房屋的实际建筑面积都比合同上写的多。

那么，收暖气费之前是否应对每户的实际建筑面积进行测量呢？该工作人员表示，业主在办理房屋产权证时，主管部门有权对房屋实际建筑面积进行测量，置业公司无权测量，而洛浦·御博城第五期住房还没有办理房屋产权证。

按置业公司核定的“实际建筑面积”交纳暖气费合理吗？

河南君友律师事务所的赵保国律师表示，房屋的实际建筑面积是房屋产权证上写明的面积。

如果房屋产权证尚未办理，那么实际建筑面积就应以购房合同上写明的建筑面积为准。置业公司核定的“实际建筑面积”依据不足，不能采纳。

**洛阳人，看洛阳手机报**

**权威、专业、及时、准确**

■移动用户发送短信LYD到10558300订阅，3元/月，不收GPRS流量费。  
■联通用户发送短信H2到10659986订阅，3元/月，不收GPRS流量费。