

# 美第一夫人空中惊魂

## 所乘专机与一架运输机距离过近,被迫推迟降落

□据 新华社

美国联邦航空局官员19日证实,第一夫人米歇尔·奥巴马所乘专机降落过程中与一架运输机距离过近,被迫推迟降落。

联邦航空局初步判断,之所以出现险情,是空中交通管理人员操作失误。

### 1 距离过近

美国总统贝拉克·奥巴马的妻子米歇尔与副总统乔·拜登的妻子吉尔·拜登18日在纽约参加电视采访等一系列活动后,乘坐总统机队中一架波音737型客机返回首都华盛顿。

专机当天17时左右飞临目的地。当波托马克机场塔台把客机的地面指挥权交给安德鲁斯空军基地塔台时,基地空管人员发现,第一夫人的专机与一架200吨重的C-17大型军用运输机距离过近。

鉴于飞机尾流会产生强烈湍流,极端情况下会吸入后续飞机,致使后者失去控制,联邦航空局对飞机之间理应保持的距离设定了严格标准。其中,在C-17运输机后方飞行的飞机必须与前者保持至少8公里距离。

联邦航空局一名了解专机遇险细节的官员告诉美国《华盛顿邮报》记者,波托马克机场塔台告诉安德鲁斯基地塔台,第一夫人的专机距离C-17货机6.4公里。然而,雷达显示,那两架飞机当时相距4.95公里。



美国第一夫人米歇尔

### 2 操作失误

安德鲁斯基地塔台接手指挥后,立即要求第一夫人的专机作S形飞行,以期拉大与C-17运输机的距离,却未能奏效,两架飞机越飞越近。

塔台意识到,专机降落前,货机可能没有足够的时间驶离跑道,于是决定取消专机原定着陆,要求它爬升并在机场上空盘旋……专机最后安全降落。

联邦航空局19日向位于弗吉尼亚州沃伦顿的波托马克机场空管中心派出调查组,初

步判断为空管人员操作失误。

一名联邦航空局管理人员说,波托马克机场空管人员指挥技术“相当差”。

《华盛顿邮报》报道,空管人员操作失误不罕见。波托马克机场塔台2010年发生52起空管人员操作失误事件,较前一年多31起,创下新高。

这家空管中心主管在去年致员工的一份备忘录中说:“粗心大意和不遵守标准操作规程(的现象)……显著增多。”

### 3 频繁发生

美国空管人员最近几周不断曝出上班期间打瞌睡等丑闻,陷入信任危机。俄亥俄州一名空管人员因在值班期间看电影,18日被联邦航空局停职。自3月底以来,8名空管员和负责空管的官员先后被停职。

弗吉尼亚州亚历山德里亚飞行安全基金会主席比尔·沃斯说,第一夫人专机遇到的类似情况每天都会发生。“这种事,尴尬多于危险”。

“总体而言,这类事件发生得相当频繁。”一名不愿公开姓名的联邦航空局官员

说,“不幸的是,这件事涉及一架总统(机队)的飞机。”

美国国家运输安全委员会发言人凯莉·南特尔说,委员会正在收集信息,尚未决定是否着手正式调查。

去年3月,一架波音777型客机与一架小型飞机在加利福尼亚州旧金山市上空险些相撞,两架飞机最近垂直距离不足90米。那架波音客机当时从旧金山起飞,目的地为北京。美国国家运输安全委员会对这一事件的调查仍在继续。

楼市新亮点 置业聚焦点

# 2011洛阳房地产十大名盘名企评选活动

## 火热进行中……

2011年洛阳地产大盘云集、竞争激烈、品牌彰显。大盘新盘多、企业实力强是今年洛阳楼盘和企业的特点。十大名盘名企评选既是洛阳楼市的新亮点,也是想购房百姓关注的聚焦点。

**参评楼盘:** 泉舜财富中心 建业·世纪华阳 中泰世纪花城 宝龙城市广场 绿都塞纳春天 东方今典 洛阳·恒大绿洲 凯瑞·国宝花园 香榭里·定鼎广场 九嘉海港城 九鼎·中和湾 建业·壹号城邦 盛唐至尊 住总·鼎城 世贸公馆

**参评企业:** 洛阳升龙置业有限公司 洛阳市新天地置业集团有限公司 洛阳市增凯房地产开发有限公司 洛阳九嘉房地产开发有限公司 河南省中成房地产开发集团有限公司

**组织机构:** 名盘、名企活动评委会

**支持媒体:** 洛阳日报、洛阳晚报、洛阳商报、洛阳网

**报名热线:** 63232387 63232417 63232418