

电动自行车故障排除与维修全攻略

电动自行车维修和故障排除是车主必须考虑和要经历的。大家在享受电动自行车轻便环保的同时，有时也免不了面对维修电动自行车的苦恼。确实，骑到半路，被扔在路上的滋味很不好受。以下这些“电动自行车的常见故障与解决方法”，也许能帮你不少忙，让你每天开心安全的上下班。

●电动自行车的控制器元件被烧坏

如果电动自行车的控制器元件被烧坏，常见原因有四，要注意避免。

- 1.在使用过程中，电动自行车的电源的正负极接反。
- 2.控制器内进水、短路造成元件烧坏。
- 3.控制器线路板上元件损坏。
- 4.线路板上元件脱焊、虚焊。

●电机内电流过大的原因及处理方法

- 1.定位磁钢的偏离
 - 2.碳刷间的间隙不均匀
 - 3.电池正负极之间有短路
 - 4.匝间短路
 - 5.换向器片短路
 - 6.换向器片存污垢
 - 7.电池电量不足、充不满或充不上电
 - 8.负载大或车行驶阻力大
- 处理方法：重新黏合
校正碳刷间隙
排除短路
重新换线
清理打磨换向器片
研磨轴承
电动自行车零启动
行驶时尽量避免
人力协助

●电机噪声大或声音异常故障原因及处理方法

- 1.电动自行车的电机内轴承间隙大
 - 2.电机转子扫堂
 - 3.磁钢松动
 - 4.电机机体偏转
 - 5.电机转向器表层氧化、烧蚀、油污凹凸不平、换向片松动
 - 6.碳刷松动、碳刷架不正
- 处理方法：更换轴承
重新修理定子、转子
重新黏结磁钢
重新调整机体
清洗换向器表层或焊牢换向片
进行调整

●电机转速慢的原因及处理方法

- 1.调整手柄与感光片、感光管存污垢
 - 2.调速手柄内元件局部损坏
 - 3.电池电量不足、充不满或充不上电
 - 4.电机出现故障
 - 5.控制器出现故障
 - 6.轴与轴承之间配合过紧
- 处理方法：清洁或更换感光片擦拭感光管
更换调速手柄
参考电池充不上电或充不满电的原因及解决方法
更换电机
更换控制器
研磨轴承

●电源指示灯不亮而电机运转的原因及处理方法

- 1.表盘正负极引线间无电压、因导线或接插件断路
 - 2.发光管损坏
- 处理方法：重新连接
更换发光管

处理方法：更换发光管
原因 3：表盘线路板上有故障
处理方法：更换线路板

●仪表盘上电压显示灯异常而电机正常运转的原因及处理方法

- 1.发光管损坏
 - 2.表盘线路板上有故障
 - 3.表盘引线与电池负极接触不良
- 解决方法：更换发光管
更换线路板
重新连接 (车网)



绘制 薛绮佼

刹车系统最好半年养护一次

一般大品牌的电动车包括刹车在内的各项性能会比较好，安全系数也会比较高。一些杂牌车、拼装车，为迎合速度快的喜好，以致车辆的重量和刹车性能不匹配，这样很危险。

张先生是一家电动车专卖店的老板，从事电动车销售已有多年。他说，最重要的防范措施就是定期给电动车刹车系统作检查，进行维护保养，最好半年一次，因为刹车片

用久了，会比较松，有时刹车把捏到底都不能完全刹住，这时就一定要维修调节一下，该换的零配件要及时更换。如果行车过程中经常要上坡、下坡，刹车皮磨损比较快，维护的频率要更高。刹车开关也是需要注意的一个环节，刹车开关是个小部件，极易被人们忽视，很多车的刹车开关坏了，车主也不及时维修，或者在修理的时候干脆取掉，这会带来一定的安全隐患。

(占祥)

色彩邀您共同见证护肤奇迹 凯伊秀形象大使杨乐乐见面会 25 日举行

春暖花开，爱美的您脱下厚厚的冬衣，轻装上阵，可璀璨美衣远没有无瑕肌肤更让您明艳动人。想变美吗？想更美吗？这个周日色彩化妆品新都汇店将满足您的一切想象……

据悉，3月25日10时，新加坡第一护肤品牌——凯伊秀将在色彩化妆品新都汇店开“挑”，推出“见证护肤奇迹”百人大挑战活动。届时，凯伊秀百人挑战中国区活动大使、湖南卫视知名主持人杨乐乐将莅

临现场，与您现场互动，邀您一起见证凯伊秀生物能量的神奇护肤效果。

迄今为止，凯伊秀已举办了数十场百人大挑战，每次挑战效果均不同凡响，如当场塑造 V 脸，十分钟可紧致 1.7 厘米……用尺量得出，更可拍照证明，凯伊秀名不虚传！

更多精彩，更多惊喜，本周末期待您的到来。

(本刊记者 张莹)

雨天骑电动车要注意防水

近日，突如其来的一场大雨让不少市民的电动车受损。昨日，我市的一些电动车维修点业务量也较之以前多了不少。业内人士提醒，雨天骑电动车一定要注意防水。

昨日上午 8 时，市区某电动车维修点已经来了几位顾客，他们的电动车都是因为雨天骑行而受到损害。维修点工作人员介绍，因为淋雨，一辆车打开电源开关后，喇叭就不停地响。另一辆车电源接头有水，车主就接上充电器充电，结果充电器坏了。对此，工作人员也向其他的车主发短信，提醒电动车如何防雨。

对于电动车淋雨后造成的损害，工作人员说，就像自行车那样最简单的道理，被雨淋的多了，车子的外部也容易提前变色，掉油漆等，旧得很快。在雨天，一些车子的刹车、喇叭等设备也会因为雨水的渗透而损坏。电动车的主要部件电机、控制器、电瓶，这些都是产生能源和动力的部分，当然更是不能长期泡在水里了。

维修站的工作人员介绍，电动车进水最容易坏的就是电机和控制器，控制器主控板一般放置于电动车中间塑体内，控制器主板为电动车车主回购，具有较大电流，会发出热量，不能完全密封，所以车子进了水后，控制器比较容易烧坏。电动车的电机在车轮的中间，长期在积水中行驶，也很容易进水，造成短路。所以，下雨天行驶在积水的路面上时，要特别注意积水深度，在不超过电动轮毂中心的情况下能正常行驶，如果行驶路面面积水深超过电动轮毂中心，将可能使电机渗水而造成电机故障。在下大雨的时候，最好不要用电动车代步。在不幸进水的情况下，一定要将电动车放在通风的地方晾干。如果情况严重，则需要送到维修点进行维修。

(杏茹)

想省 600 元 有木有？

1599 元 可以有！

错过机会 真没有！

感谢 800 万 用户的选择与信赖。
感恩回馈，全城抢购！

极速 2 现价：3080 元
原价：3680 元

飞鹰 现价：2199 元
原价：2799 元

长期做以旧换新活动
(最高折价 1200 元)

全城各大爱玛专卖店均有销售

招业务员 2 名

地址：王城大道王城大桥北 30 米，名优建材城 C 馆门面广场
时间：3 月 23 日 - 3 月 25 日

另：购车送大礼 特推出购车外
爱玛乐活美妆中国形象店 www.amddc.com