

香格里拉火灾原因初步查明

客栈经营者用电不慎导致窗帘起火引起火灾

□新华社昆明1月13日电(记者 吉哲鹏 王晋源)

记者从云南省香格里拉县独克宗古城火灾救灾指挥部获悉,目前独克宗古城火灾原因已初步查明,起火地点位于古城下段如意客栈,初步认定起火原因为经营者唐某用电不慎,导致窗帘起火引起火灾。

具体起火原因正在进一步调查中。



香格里拉县独克宗古城火灾现场(手机拍摄) (新华社发)

延伸阅读

还有多少古城、古村寨坐在“火堆上”

□新华社记者 袁汝婷 明星

11日凌晨,香格里拉独克宗古城发生火灾,古城损失惨重。记者调查发现,在我国中西部地区的许多古城、古村寨,火灾隐患一直没有引起足够重视,甚至消防用水都无法得到保障,这些古城其实一直都坐在“火堆上”。

【大火】古城古村寨的“重量级杀手”

1月11日发生在云南省香格里拉县独克宗古城的火灾,烧毁房屋242栋,总受灾户数335户,除造成房屋、商铺、基础设施等受灾外,部分文物、唐卡及其他佛教文化艺术品被烧毁。

2013年10月,湖南洪江古商城清代古建筑“曾国藩兵服厂”旁一栋老民居突发大火,11户居民无家可归;同年12月,洪江古商城建于清末民初的朱志大油号旧址在一次大火中付之一炬,造成22户、67人受伤。

2013年3月,云南丽江古城光义街现文巷突发火灾,烧毁民房107间;4月,湖南凤凰古城发生大火,由于消防通道狭窄无法迅速扑救,一栋古房屋及其内酒吧被彻底烧毁;8月,湖南省靖州苗族侗族自治县一古村寨发生火灾,共造成58户、248名村民房屋被烧毁……

频发的火灾,不仅给人民生命财产带来损失,而且许多被烧毁建筑都有上百年历史或独特民俗,具有较高的历史文化价值,在广西壮族自治区三江侗族自治县,许多古村落近年来频遭火魔侵袭,有的甚至彻底焚毁。

【火患】四大消防安全隐患威胁古城

记者在多处走访后发现,中西部地区古城、古村寨存在房屋结构不耐火、电路老化、生活用火多在室内、居民消防意识差四大安全隐患。

——房屋结构不耐火是多数古城古寨共同存在的第一大安全隐患。以洪江古商城和凤凰古城为例,记者看到,几乎所有古老房屋都是木质结构,且经过多年风干,居民习惯在木材表面刷桐油保持干燥,一旦起火,火势极易蔓延。

湖南省怀化市消防支队副支队长文全介绍,据不完全统计,仅怀化市30栋建筑以上的农村古寨就有974个。多数古城古寨都是少数民族聚居区,群众大多集聚生活,房屋结构耐火等级低、房屋密集导致防火间距小,一旦发生火灾,极易形成火烧连营、伤亡惨重的局面。

——电路老化是第二大消防安全隐患。文全介绍,古城古寨村民乱拉乱接电线的情况非常严重,而且普遍存在电路老化现象,保险丝大多用铜线和铁丝代替,起不到保险作用。

记者走访一些古村寨,看到绝大多数民居电线皆年久失修、裸露在外,附着在木质结构的房屋墙上,一旦电线短路产生火花,后果不堪设想。

——居民生活用火也存在安全隐患。由于绝大多数古城、古村寨生活习惯相对落后,居民都在室内以柴生火做饭、取暖,在厨房和卧室等地,大量干柴、干草随意堆放,一旦遇到火源将迅

速燃烧。

——消防意识差也是火灾多发的隐患。消防工作人员介绍,中西部地区农村地区青壮年大量外出打工,只有老人、妇女和小孩留守,“这部分人一方面灭火和自救能力薄弱,另一方面缺乏消防安全意识,极易造成火灾并发生人员伤亡”。

【救火】破解消防通道及水源难题

一方面,古城、古村寨消防安全存多项隐患;另一方面,一旦火灾发生,救援也存在消防道路不畅、水源不足两大难题。

在独克宗古城火灾后,迪庆州有关方面称,火灾造成严重损失的重要原因是古城内部道路非常狭窄,大型消防车辆无法进入受灾核心区。而在凤凰、洪江等古城,旅游开发过度导致商铺、住户交织,房子密密麻麻,街巷又窄又绕,消防通道极其不畅。

消防道路不便已是古城、古村寨的共同难题。一方面,古城巷道狭窄弯曲,消防车难以进入和通畅行驶;另一方面,古村寨距离消防部队一般较远,且道路条件差,许多地方还是机耕道,消防队无法在接警后短时间赶到现场。

第二大难题是消防水源供给不足,火灾不易控制。在独克宗古城火灾中,由于天寒地冻,取水点较远,造成消防设施水压不足,给扑救带来极大困难。

中西部地区古城及古寨居民生活用水普遍来源是井水、山泉和溪水,天然水源附近往往没有停车位置,消防车无法取水,不能及时扑灭火源。

相关链接

国家文物局:古城、古镇、古村为消防重中之重

□新华社北京1月13日电

国家文物局13日向各省、自治区、直辖市文物局(文化厅)发出《关于加强文物消防工作的紧急通知》,要求各级文物行政管理部门和各文物、博物馆单位要加强管理,强化措施,改善防范条件,全力降低火灾事故发生率。

云南省迪庆藏族自治州香格里拉县独克宗古城11日凌晨发生火灾,古城历史风貌严重破坏,部分文物建筑不同程度受损。该事件引起国家文物局高度关注。

为此,通知特别强调,要将保存文物丰富集中的古城、古镇和古村落作为消防工作的重中之重。要求狠抓落实,严追责任,建立健全消防工作考核评价制度,并建立责任追究机制。并要求相关部门和单位立即行动,全面排查。

通知要求各省级文物行政管理部门将本辖区内开展此次文物火灾隐患排查工作情况和隐患整治整改情况于3月底前书面报国家文物局。