

车·综合

汽车消费结构升级 致炫实现A0级市场逆市增长



(资料图片)

□记者 韩霖

随着人们收入不断增加,汽车消费也迎来了一次全面升级。从A0级到豪华级,每个细分市场都充满了商机,但商机的背后也隐藏着残酷的竞争,这在A0级市场上表现得尤为突出。

中国乘联会发布的数据显示,今年1月至5月,我国A0级汽车市场与去年同期相比出现负增长,这其中两极分化明显。美德两系的代表新赛欧、POLO同比下降14.7%和13.1%;而日系车则凭借致炫等车型的出色发挥,实现逆市增长,销量同比增加35.6%。

A 时尚外形、宽敞空间 吸引消费者眼球

作为广汽丰田首款专为中国年轻消费者量身打造的车型,与紧盯换购、增购的宝马、奥迪等不同,致炫选择了更“亲切”的首购。在外观上,致炫拥有霸气的“大嘴”前脸、犀利的鹰眼大灯、俊朗的车身腰线以及前卫的悬浮式车顶,紧紧地吸引了年轻消费者的眼球。而简约、现代的“丝巾扣”内饰设计理念,也让致炫多了一些轻快和温馨的感觉。

值得一提的是,今年5月,广汽丰田在致炫“天际白”颜色上加推了致炫特装版。即在“天际白”颜色车型上加推黑色内饰版本,进一步升级内饰裱装,让其更有质感。同时致炫特装版还增加白色后雨刮器,这一改变将使致炫特装版内外一体,更显动感炫酷,且加料不加价。

另外,长度为4115毫米、宽度为1700毫米、高度为1495毫米的宽大车身,2550毫米的轴距,也让致炫成为A0级和A级之间的“跨界时尚大两厢”,它宽敞的车内空间也让驾乘者备感舒适。

B 高性价比、质价比 实现销量逆市增长

致炫不仅凭借时尚运动的外观,迅速吸引了年轻消费者的眼球,也因其多元化的配置、卓越的安全性能、出色的燃油经济性,充分满足了年轻消费者的购车需求。

首先,致炫搭载全新“NR发动机”和“i-Super变速器”动力系统,该动力系统可以实现更平稳的动力、精准的操作以及超低的油耗。而且,致炫全系标配高亮度卤素大灯、六向调节驾驶员座椅、EPS智能助力转向、全尺寸备胎等设计,让它在同级别车中拥有更强的竞争力。在高配车型中,还拥有多功能方向盘、智能钥匙、一键启动、定速巡航等配置,赋予了致炫更强的科技感。

当然,致炫还拥有平易近人的价格。不论是致炫常规版还是加推的特装版,7万元以内的车价,让其较竞争车型在性价比以及质价比方面更有优势。而所有这些,也许就是致炫实现销量逆市增长的原因吧。




广汽丰田 天猫旗舰店二维码



广汽丰田 唯品会官方店二维码

兰博基尼 Murcielago LP640



(资料图片)

兰博基尼 Murcielago LP640,是兰博基尼最新的一款车型,车身采用管状钢结构并辅以碳纤维加固。兰博基尼 LP640 总长超过4600毫米,宽约2000毫米,新的动力来源是一台新的6.5升发动机。

发动机在7500转时产生惊人的640匹马力,6000转的时候产生660牛·米的扭力。配合一款6速变速箱,兰博基尼 LP640 能在3.4秒之内从静止加速到100公里。

Murcielago意为“蝙蝠”,是中世纪一头连战数场而不死的斗牛的名字。LP是意大利语“纵列后置”的意思,这说明巨大的V12发动机将被安置在驾驶舱后面。

兰博基尼 LP640 除车顶和门板使用钢材料外,车身其余部分均以碳纤维制成。另外,这款车型依然保留了兰博基尼传统元素中的运动感和功能性。

(韩霖 整理)

名车品鉴

洛阳梦云汽车服务有限公司

电话:0379-64157113

汽车医院

□记者 许晓洁

夏季气温高,不少汽车都“患”上了水温高这种“病”。它的影响相当大,既能让汽车“腿脚不灵便”,也能让汽车“心脏”出问题。水温高会对汽车造成怎样的危害?发现水箱“开锅”该立刻加冷却液吗?来听听业内人士的说法吧。

案例一

走着走着,汽车突然“虚弱无力”

近日,A先生驾驶汽车出门,汽车跑了一段时间后突然出现加速无力的状况,A先生先是怀疑汽车的发动机出了问题,可随后他觉得不对,因为空调出风口出的不是凉风,而是热风。

A先生赶紧拨打电话向正伟汽修展览路店经理张元兵求助,张元兵听了A先生的描述后,让他赶紧看看水温表,A先生这才注意到,水温表的指针显示车辆水温比平时高了许多。于是,A先生赶紧把车停在安全的地方,不敢再继续行驶了。

张元兵说,A先生相当幸运,在水温没有高到造成严重后果的情况下就发现了,如果他的车继续行驶下去,机油润滑效果会变差,发动机可能就要受损了。

此外,张元兵提醒,不同车型水温的显示方式不同,有的是水温表,有的只有水温报警灯,大家最好学会观察自己爱车水温的方法。

水温高是“病”,得治

因为水温过高,价值百万元的爱车发动机报废了

案例二 咩咩声响,发动机报废了

相比A先生,B先生可就没那么幸运了。B先生的爱车价值百万元,刚买没几年,因为朋友想用车,他就把车借出去了。借出去的时候车还好好的,3天后朋友把车还回来后,车就不正常了,在行驶中车会发出咩咩的声音。经检查,汽车的发动机缸壁受损严重,需要更换发动机。

为什么在没有发生事故的情况下,汽车的发动机就报废了呢?

原来,B先生的车以前也出现过水温高的现象,而且液面报警器基本每周都会报警一次。B先生怀疑是水箱或水管漏水,可送到维修店检查了多次都没有发现问题,无奈之下,B先生就经常关注汽车的水温和液面情况,一旦发现不正常的情况,他就赶快给水箱添加防冻液。B先生知道他的车有什么问题,可他的朋友却不知道,最终因为水温太高导致汽车的发动机报废了。

张元兵后来对B先生的车进行了全面的检查,发现涡轮增压器上方的旁通小水管有漏液现象。这个小水管的位置非常隐蔽,而且因为它靠近涡轮增压器,所以每次漏出的液体很快会在高温状态下蒸发,而汽车的冷却系统里的防冻液越漏越少,水温就很容易升高,最终让发动机报废。

案例三 “开锅”后,不要马上加冷却液

宝马洛阳豫德宝店售后技术经理高瑞说,水温高的危害相当大,它会造成发动机温度过高而导致损坏,也会让电子扇大负荷运转,增加汽车的噪声。

夏天环境温度高,容易造成冷却液沸腾,也就是俗称的“开锅”了。他提醒各位车友,在夏季,要密切观察爱车的水温。

夏季,不少车友都会在车上备一瓶防冻液,发现水温过高,很多人第一反应就是赶快打开膨胀箱的盖子,添加防冻液。可是,这种行为其实是很危险的,在打开膨胀箱盖子的瞬间,热蒸气连带液体可能像喷泉一样喷薄而出把你烫伤,这不,C先生就犯过这种错误。

一天他开车去外地办事,半路上汽车膨胀箱“开锅”了。“有经验”的C先生在打开膨胀箱盖子时专门垫了毛巾,可里面冒出的热蒸气连带滚烫的液体透过毛巾上的空隙还是把他烫伤了。

张元兵说,发现膨胀箱“开锅”,不要立刻熄火,在毛巾下面垫层塑料纸,然后垫着它们去松水箱盖,待热蒸气跑出来一部分后,再把水箱盖打开,晾一会。如果膨胀箱里的防冻液已经基本干了,那你还不能立刻添加防冻液,因为加进去的防冻液遇到“热锅”可能会迅速沸腾,冒出的热蒸气还有把人烫伤的危险,要等水箱的温度降下来一些,才能添加防冻液。