

车·服务



贴了太阳膜,副驾驶座椅“神经”了;洗了车,车辆却趴窝了—— 养车养出的“怪病”

□记者 许晓洁 文/图

人们都说车要“三分修,七分养”,可有时养车也会把车弄出问题,不信您就看看下面这两辆得了“怪病”的车。

1 贴太阳膜操作不当,致使副驾驶座椅失控

A先生的爱车是一辆中高档轿车,才开了约600公里,让A先生没想到的是,突然,副驾驶座椅“神经”了。这是怎么回事呢?

如今许多车型,主驾驶一侧的车门上都有后窗开关锁(如图),启动这个开关,坐在后排的乘客就无法打开车窗,这个功能能够防止后排座椅上的儿童因误开车窗而发生危险。让A先生感到奇怪的是,在启动后窗开关锁后,他的爱车一切正常,一旦关闭后窗开关锁,爱车的副驾驶座椅就会发“神经”——自动“跑”到最靠前的位置,这让A先生头疼不已。

宝马洛阳豫德宝4S店售后经理高瑞对A先生的车进行检查后发现,A先生反映的问题确实存在,在用电脑对车辆进行检测后,显示故障为前乘客侧座椅触电开关持续向前。引起这个故障的原因有三个:一是开关坏了,二是模块控制单元坏了,三是线路坏了。

高瑞先检查乘客侧控制座椅位置的开关,拆掉检查并无问题。由于驾驶员

侧控制座椅位置的开关与乘客侧控制座椅位置的开关一样,高瑞就把它们的位置对调了一下,结果故障仍存在。“这就说明乘客侧控制座椅的开关本身没有问题。”高瑞说。

接下来高瑞检查了连接开关与电机的线路,又检查了模块控制单元,也没有发现问题。高瑞猛然想到,副驾驶座椅后面那个座椅门上的开关,也能控制副驾驶座椅。

当他把这个开关拆掉后发现,开关触板生锈了。“触板生锈后,开关内部就会发生联电,开关就会不断对副驾驶座椅发出向前的指令,所以副驾驶座椅会自动“跑”到最靠前的位置,而启动后窗开关锁,这个开关不能发挥作用,副驾驶座椅就正常了。”

A先生的爱车是新车,开关内部为什么会生锈呢?原来,A先生前一段时间在街上的小店为爱车贴了太阳膜,可能因为贴太阳膜的工人没有经验,导致副驾驶座椅后面那个座椅门进水,造成开关生锈。



2 洗车时误拆护板,导致刹车传感器失灵

B先生的车虽然不是新车,但平时车况一直不错,一次B先生把车送去精细,洗得挺干净,车却趴窝了。

没有办法,B先生赶紧联系4S店来帮忙,4S店工作人员在询问了洗车工后,一下就找到了原因。

东风悦达·起亚售后车间主管杜玉川说,洗车工在对B先生的车进行精洗时,拆掉了驾驶座旁的一块护板,这块护板虽然不是关键部件,但

它距离刹车传感器的位置很近。洗车工在拆护板的时候碰到了制动踏板传感器,导致制动踏板踩下去后,制动踏板传感器感应不到,因此车启动不了。

对自动挡车型来说,车辆要想启动,驾驶员必须踩着制动踏板才行,而在制动踏板无法发挥作用时,车上的控制电脑就不让车辆启动。

设计、配置、刚性车身、强劲引擎……
众所期待的全面突破,即将来临

K4 9月1日登场



超越期待 天天惊喜
活动时间: 8月5日~8月31日

东风悦达起亚汽车有限公司 400-799-0000 www.dyk.com.cn

凡在活动期间预订K4的客户,自订车日起至交车之日止享受
每日赠送10L汽油的预订礼(最高可送250升),早订早划算!
详情敬请咨询当地经销商

K4
新经典中高级座驾



东风悦达·起亚

洛阳路明
洛阳德众

洛阳市王城大道与机场路交叉口东北角
洛阳市西工区汉官路5号德众汽车新城

0379-6526688
0379-69978666

洛阳悦达

洛阳市瀍河回族区九都东路名车苑

0379-65278008