

提高审车通过率 这些细节要注意

□记者 刘亮 通讯员 潘华武 文/图

懊恼 排队等检测,却被一对车灯卡住了

26日上午10时许,洛阳一运机动车检测有限公司内已有30多辆车排队等待检测。“我的车前车灯不聚光,要换灯才行,这次审车没通过。”周先生懊恼地说,这都是因为他贪便宜换了一对质量不过关的车灯。

洛阳一运机动车检测有限公司工作人员介绍:“往年年底有扎堆儿来审车的情况。审车新政出台,加上洛阳的检测机构位置比较分散,

最近来他们公司检测的车辆不算太多,基本维持在一天100多辆的水平。”随后,《洛阳晚报》记者走访其他检测机构发现,今年扎堆儿审车的情况并没有发生,但因细节问题车辆未通过检测的情况在每个检测机构都有发生。

支招 对照细节先“自审”

车主在审车时,哪些地方容易被卡?哪些细节容易被忽视?市交警支队机动车检测与监管大队大队长陈世宪说:“车主在审车前,不妨先对照这些细节‘自审’一下。”

1. 保险

交强险相关材料是审车时必须审查的。如果车辆的交强险材料不慎丢失,应尽快到投保的保险公司补一份。如果保险过期了,应该立即投保。

2. 贴膜和固封

按照规定,风挡玻璃、驾驶室两侧的玻璃不允许贴膜,在后挡风玻璃以及后座两侧玻璃上贴膜,可见光透射比也不允许小于70%。同时需要注意的是,车身上不能粘贴镜面膜。另外,为防止套牌和假牌照,现在统一实行铝制固封。

3. 改装

车辆改装前后保险杠、车身踏板、尾翼、排气管、轮胎、轮毂等都是无法通过

检测的。此外,有些车主会将低价汽车品牌车标更换成与该车外观相似的高价汽车品牌车标,这样也不能通过检测。

4. 外观

行车中车辆发生剐蹭难以避免,在大多数情况下,车辆外部的小损伤并不影响审车,但如果受损伤的部位太多,即使不影响驾驶,也容易在审车中的外观目测这一项被卡。因此,车辆外部如果存在一些明显的“伤痕”,应修复后再去审车。

5. 车灯

车灯亮度和透光度不达标,大多是由车辆使用时间长了电路老化、电力不足等造成的,如果车主更换了质量较差的车灯,也可能导致灯光昏暗。此外,一些车辆经过改装后,车灯亮度过高,或车灯外形过于“个性”、与行驶证上差别很大,也会影响审车。

年底是审车高峰期,对车主来说,排队是小事,经历了排队却过不了检测才让人憋屈。最近审车是不是要排队?怎么提高审车通过率?审车逾期有什么后果?本文将对这些问题一一解答。



6 我市市区目前共有 家检测机构可审车

● 洛阳一运机动车检测有限公司

地址:洛龙区龙门大道136号
电话:65512052

● 洛阳财顺机动车检测有限公司

地址:洛龙区龙门大道339号
电话:65797155

● 洛阳永顺汽车检测有限公司

地址:王城大道88号
电话:62237088

● 洛阳市南华机动车检测有限公司

地址:涧西区武汉路南段
电话:64287767

● 洛阳国浩机动车检测有限公司

地址:洛龙区开元大道与宇文凯街交叉口南100米
电话:63536789

● 洛阳翔裕机动车检测服务有限公司

地址:瀍河回族区洛常路吕庙村
电话:63768876

审车现场



提醒 审车逾期将面临处罚

市交警支队工作人员介绍,未通过审车的车辆上路一经查实,交警部门将暂扣机动车,并根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定,对驾驶员给予200元以下罚款并扣3分的处罚。而一旦发生交通事故,保险公司可以直接拒绝赔付。

根据《机动车第三者责任险》保险条款的规定,发生保险事故时保险车辆未按规定检测或检测不合格,以及保险车辆不具备有效行驶证件的其他情形,保险人不承担赔偿责任。另外,保险公司对未按期审车的车辆丢失也可以拒绝赔付。



1月24日,“探索未知,精彩驾临”东风雪铁龙首款SUV车型C3-XR在河南郑州国际会展中心上市,为人们奉上了一场法式SUV的饕餮盛宴。这款新车有1.6升 CVVT和1.6THP两种动力总成,共8款车型。此次活动着力体现时尚与青春,深受年轻时尚一族喜爱的3D立体画,吸引了众多围观者拍照。而与东风雪铁龙C3-XR联合推出的写实极速闪避类手游《天天飞车》也进入众多玩家的视野,其酷炫的表现十分抢眼。定位于“城市SUV新风范”的C3-XR将从“高效动力、智能驾驭、美学设计”三个方面,为城市SUV用户带来全新的愉悦体验

筠文 摄



1月21日,凯铎壳牌洛阳启动大会在洛阳铂都利豪国际大酒店召开。壳牌河南大区及洛阳凯铎壳牌相关负责人,携同洛阳主流媒体代表及洛阳近百家壳牌经销商共同参与了此次盛会。荷兰皇家壳牌集团是国际上主要的石油、天然气和石油化工生产商,也是全球最大的汽车燃油和润滑油零售商,业务遍及全球140个国家。据悉,凯铎壳牌洛阳启动大会在不足3个小时的时间内,共成交973万元

筠文 摄