

新闻追踪

湖北荆州电梯“卷人”事故调查报告已经形成

# 电梯厂家及百货公司负主要责任

□据 新华社武汉7月29日电

湖北省荆州市安良百货集团有限公司近日发生电梯“卷人”事故，一名乘梯女士被卷入自动扶梯中死亡。记者29日从荆州市获悉，《湖北安良“7·26”电梯安全生产一般事故技术调查报告》已经形成，初步认定苏州申龙电梯股份有限公司和湖北安良百货集团有限公司对此次事故负主要责任，湖北德富机电设备有限公司对此次事故负相关次要责任。

其中，申龙电梯股份有限公司存在盖板结构设计不合理、3块盖板尺寸与图纸不符、出厂产品零部件质量把关不严等问题；安良百货集团有限公司存在工作人员报告后未得到有效指令、公司缺少对员工进行应急培训和演练等问题。

## 电梯“卷人”事故发生的原因

**直接原因：**自动扶梯两端分别为上机房和下机房，本次事故发生在上机房处。发生事故时，

当事人踏在已松动翘起的盖板最末端时，盖板发生翻转，当事人坠入上机房驱动站内防护挡板与梯级回转部分的间隙内。报告认定，事故发生的直接原因为前沿板与盖板之间连接出现松动，导致事故发生。

**间接原因：**一是安良百货集团有限公司商场工作人员发现故障后应急处置措施不当。据监控视频显示，发生事故5分钟前，该商场工作人员发现盖板有松动翘起现象，报告后未得到有效指令，未采取停梯等有效应急处置措施。二是安良百货集团有限公司安全生产主体责任未落实到位，并缺少对员工进行电梯应急培训和演练，导致事故现场工作人员未能及时关停电梯。

**主要原因：**申龙电梯股份有限公司该类型产品涉及的盖板结构设计不合理，容易导致松动和翘起，安全防护措施考虑不足。

**次要原因：**湖北德富机电设备有限公司质量体系运行不够规范，维保记录填写不全。



这里有问题 这里

两名工作人员发现电梯盖板有问题(视频截图)

## 相关链接

湖北荆州电梯“卷人”事故详细监控视频曝光，事发前5分钟——两名女员工差点儿在同一位置被卷入

日前，湖北荆州“卷人”电梯详细监控视频曝光。视频显示，在事发前5分钟，商场两名女员工差点儿在同一位置被电梯卷入，但没有及时关停电梯，导致悲剧发生。28日，湖北省质监局发布消息，全省暂停使用涉事的“申龙牌”扶梯，并在全省开展“电梯安全大会战”，主要查扶梯制动和踏板连接装置。



荆州电梯“卷人”事故详细监控视频 扫二维码看湖北



您追逐烈日与激情  
我随行关注与呵护

## 奥迪全季节感恩回馈,夏季礼遇温暖每一次出发

蝉鸣阵阵,演奏清爽歌谣;夏山如碧,酿造醇醉甘露。奥迪与您听风赏雨追夏日,用心呵护您的畅快夏季。7月25日-8月16日,奥迪夏季服务携多重礼遇伴夏而至:专属免费检测,助您舒心畅行;参与“Audi\_topservice”官方微信互动,最高可获888元工时费礼包;选购原厂轮胎,立享惊喜;提前预约更享神秘好礼。恭迎阁下莅临一汽-大众奥迪特许经营商处,让出行一路碧海蓝天。

www.audi.cn



一汽-大众奥迪服务官微



一汽-大众奥迪服务官网

一汽-大众

洛阳海灵汽车销售服务有限公司  
洛阳新区政和路1号  
服务电话: 0379-65965555  
销售电话: 0379-65956666

一汽-大众汽车有限公司 中国·长春

美的 Midea

活动时间: 8月1日-2日

八方电器&美的集团强强联手

# 美的洗衣机快净系列产品 全国巡展 - 洛阳站

美的洗衣机又快又干净  
启航“快净”理念引领洗衣革命

**好礼乐翻天**

- 来就送: 前200名免费领取精美礼品一份;
- 买就送: 购机中大奖, 100%中奖;
- 全民寻宝: 现场寻宝大奖带回家;
- 摇一摇: 好礼摇不停, 洗衣机、洗衣液、毛绒娃娃更多好礼送不停;
- 游戏大冲关: KTV房、F1赛车模拟器、娃娃机、FM93.6摄影大赛等快乐赢好礼。

扫一扫有惊喜

**回馈老用户**

凭购机发票送好礼及免费领取新品体验卡500元~1000元。

<p>5.5公斤全自动洗衣机</p> <p>巡展价: <b>699元</b></p>	<p>7公斤全自动洗衣机</p> <p>巡展价: <b>1099元</b></p>	<p>6公斤滚筒洗衣机</p> <p>巡展价: <b>1499元</b></p>	<p>7公斤变频滚筒洗衣机</p> <p>巡展价: <b>1999元</b></p>
--	---	--	--

地址: 八方电器凯旋路店北200米新都汇购物广场、八方电器各卖场

更多详情请咨询八方电器各美的洗衣机专柜。