



10月16日,名爵ZS第6万辆在上汽郑州生产基地正式下线,这也是MG名爵这一国际品牌在郑州基地投产的第一款车型。未上市翘首以盼,一上市秒变爆款,名爵ZS持续热销,带动MG名爵品牌销量不断攀升。

未来,MG名爵这个国际品牌将为消费者提供更多互联智行体验。 小韩 摄

微信答疑



网友“请转账支付”:车子是2014年6月买的,目前开了4万公里。最近发现车子高速行驶或者过减速带时,中控仪表盘会发出嗒嗒的异响,有时候用力按住就不响了,有时候无效,是什么原因?

洛阳万通汽车服务有限公司总经理赵治强:仪表盘异响的原因有很多种,可能是内部线路松动或者零部件脱落,也可能是共振引起的。从这位网友反馈的情况来看,很可能是内部线路松动造成的。另外,如果加装了导航仪或者行车记录仪等,也可能发生走线松动引起异响的情况。

建议网友先检查一下手套箱中是否有线头松动情况,如果没有,建议到汽车维修店处理。

微信答疑



网友“调皮的小黄豆”:车子是2015年年底买的,目前开了2万多公里,5次保养都是在4S店里做的。8月的时候,发现车子尾翼部分有块小米粒大小的锈斑,一直没在意。前两天突然发现锈斑已经变得指甲盖大小了。不知道这种情况严重不?是否要立刻补漆呢?

洛阳万通汽车服务有限公司总经理赵治强:一般来说,车子在日常行驶时,会因路面弹起的小石子或其他外部撞击造成漆面损伤。开始时并不起眼,但随着风吹日晒以及雨水的侵蚀,伤痕会逐渐加重,严重的会导致漆面脱落,这位网友遇到的情况就是这样。

建议网友先观察下漆面周围是否有裂痕,如果有裂痕,情况较为复杂,为避免锈斑进一步扩大,建议尽快到汽车维修店进行补漆修复。如果没有裂痕,也可以自己动手补漆,即用细水砂纸,按照固定方向打磨锈斑处,再用补漆笔进行修补。

微信答疑



网友“星星点灯”:车子买了不到3年,前两天发现车子有异响,到4S店检查后,发现车子底盘受损严重,之前也做过底盘防锈,为何还会出现这种情况?

洛阳万通汽车服务有限公司总经理赵治强:底盘防锈能一定程度保护车子底盘,但不是绝对保护。近段时间雨水较多,车子在雨中行驶,一些污泥和杂物会随着雨水进入底盘,如不及时清洗,就容易堆积,时间久了会对底盘造成腐蚀,严重的还会造成松动及穿孔。

建议车友定期清洗车子,尤其在雨雪天气后。另外,定期检查车门、底盘以及车身排水槽等位置,避免积水或杂物积存。有条件的车友,可定期对车子进行底盘清洁及防锈处理,这样能有效延长底盘的使用寿命。

(记者 韩霖 整理)



九州汽车  
17年·“佳”年华  
2017年10月17日 — 10月31日

八大一线合资品牌联合出击  
多重好礼·惊喜连连

便宜到家

特价车型:致享、捷达、宝来、全新桑塔纳、全新悦动、皇冠、昂科威、柯迪亚克、科帕奇

一重礼

成功订购新车即可参与  
红包墙抽奖,豪礼任性抽

二重礼

进店维修保养,  
送高效燃油添加剂1瓶

三重礼

到店咨询续保业务  
送精美礼品一份

四重礼

特价车型便宜到家

五重礼

同时享受店内活动优惠

一汽-大众洛阳伯乐店  
抢购热线: 0379-63978666

一汽-大众洛阳伊川盛业店  
抢购热线: 0379-80873111

一汽丰田洛阳九都店  
抢购热线: 0379-65156666

北京现代洛阳众腾店  
抢购热线: 0379-60602555

一汽-大众洛阳吉众店  
抢购热线: 0379-65172333

上汽大众洛阳众捷店  
抢购热线: 0379-65273333

一汽丰田洛阳富源店  
抢购热线: 0379-60602888

通用雪佛兰洛阳盈众店  
抢购热线: 0379-60688866

一汽-大众洛阳开元店  
抢购热线: 0379-60602777

上汽大众斯柯达洛阳众源店  
抢购热线: 0379-65172666

广汽丰田洛阳九州店  
抢购热线: 0379-60691000

通用别克洛阳通源店  
抢购热线: 0379-60630303

九州汽车  
旗下品牌

