

消防安全关乎你我他

私拉乱接电线给电动车充电，曝光！

消防部门督促这32家单位消除消防安全隐患

□记者 刘嘉仪 通讯员 王倩

连日来，我市消防部门对全市居民小区、社会单位和火灾隐患区域进行排查，发现32家单位消防安全隐患突出。

●西工区

御景名苑小区：私拉乱接电线给电动车充电。

洛浦御博城：私拉乱接电线给电动车充电；楼管道井内有杂物，电缆杂乱；水泵接合器无明显标识；部分电线未穿管保护；常闭式防火门缺少闭门器未保持关闭状态。

奥林匹克：门厅内电动车停放充电；应急照明灯损坏；私家车占用消防通道；无消防控制室，消防控制柜系统瘫痪。

洛阳白马物业管理有限公司(白马华庭)：部分闭门器损坏，部分安全出口标志损坏。

●高新区

瀛桥水苑：小区门口停放电动车，巡查记录填写不完整。

●老城区

中电·阳光新城浅水湾：私拉乱接电线给电动车充电，楼道停放电动车。

巨龙星城：消防车通道被占用(停放车辆)，楼梯间防火门顺序器、闭门器缺失损坏，部分消火栓水枪、水带缺失。

银鑫锦绣港湾B座：私家车占用消

防车通道，楼道内堆放杂物，物业登记巡查记录不规范。

富阳佳苑一期：疏散通道停放电动车辆，楼梯间防火门损坏，存在私拉乱接电线充电现象。

曼哈顿广场：部分闭门器缺失，私拉电线充电。

新街观景苑：楼道停放电动车，堵塞疏散通道；楼内室内消火栓上锁，无法正常正常使用。

●涧西区

中泰花城小区：私拉乱接电线给电动车充电，私家车占用消防通道。

●洛龙区

奥体花城小区：私拉乱接电线给电动车充电，19号楼3单元1楼室内消火栓无水。

●瀍河区

龙锦嘉园小区：小区内消防车通道长期被占用。

●伊滨区

兴隆嘉苑小区：私拉乱接电线给电动车充电，26号楼1单元室内消火栓无水，社区服务中心烟感防护罩未拆除。

福民嘉苑社区：3层消火栓箱损坏，1层门厅走道违规停放电动车，14层常闭式防火门未保持关闭状态。

●吉利区

南国快捷宾馆：杂物间存在电线私

拉乱接现象，防火门未设置顺序器。

●偃师市

金桥市场：部分场所所有员工住宿现象，场所内设置防盗窗，部分场所内使用明火做饭，楼道堆放杂物，部分场所电气线路未穿管保护。

●新安县

新城国际小区：消防控制室无人值班，消防联动控制柜故障，2号喷淋泵不能正常启用，部分疏散标志指示灯损坏。

黄金商务宾馆：喷淋泵控制室消火栓泵控制柜为手动状态，泵房电线私拉乱扯未穿阻燃管，配电室堆放有杂物，电缆井电线杂乱，8楼部分室内消火栓无水枪，厨房内同时使用煤炉和液化石油气。

●宜阳县

科达小区：存在电线私拉乱扯和占用消防车通道现象，未配置灭火器。

锦绣花园小区：控制室微型消防站未配置消防服，未签订消防维保协议，值班人员无证上岗。

●嵩县

白云世纪名邸小区：门厅停放有电动车，常闭式防火门敞开，消火栓破损，楼梯内堆放杂物、自行车。

●汝阳县

阳光家园小区：部分消火栓箱门破损，部分疏散标志指示灯损坏，楼道停

放有电动车，部分应急照明灯被暖气管道遮挡。

●洛宁县

华泰世纪城小区：1楼大厅防火门损坏，存在电动车飞线充电现象，电动车和杂物占用疏散楼梯间，灭火器、消火栓等消防设施缺少相应标志。

●栾川县

伊源大厦：疏散标志损坏，消防控制室人员无证上岗。

●伊川县

圣府嘉苑小区：消防控制室内值班人员不能熟练操作消防控制柜，门厅内停放电动车。

圆方御明苑：消防控制室外有电动车充电；消防控制室主机存在故障点，相关控制室制度未上墙。

●孟津县

中央花园：未落实防火巡查、检查制度，飞线为电动车充电，部分楼层楼梯间堆放杂物。

新华苑小区：控制柜主机显示有故障点，屋顶水箱房间电线未穿管保护。

桂都明居：部分楼层安全出口标志损坏，室内消火栓缺少水带、水枪。


亚威金地家园：飞线为电动车充电，消防车通道上停放车辆，控制室值班记录填写不规范。

洛阳网
lyd.com.cn

洛阳人谁还没有个抢着买单的朋友？



洛阳圈



全洛阳都是我的朋友圈儿

洛阳网旗下
新媒体矩阵

洛阳网微信
订阅号(80万粉丝)

洛阳圈儿微信
订阅号(10万粉丝)

洛阳手机报
(12万高端用户)

掌上洛阳
(30万精英用户)

洛阳社区
(60万本地用户)