

泵房外地面塌陷，现三四米深的水坑

事发金家街社区，晚报记者进行走访，目前，相关单位已开始抢修

□记者 韩霖 见习记者 刘嘉仪



跑腿记者王博东:18638889029
跑腿记者陈耀玘:15538556618

★ 本期关注

近日，瀍河回族区金家街社区的居民有些闹心，社区内抽水泵房外的地面塌陷，出现了一个三四米深的污水坑，非常危险。他们报警多次，但都没有回复。无奈之下，他们只好求助于本报《记者跑腿》栏目。

📞 记者调查

坍塌前已有裂缝，多次报警无果

《洛阳晚报》记者走访了解到，早在路面坍塌前，居民已发现上面出现了裂缝，多次报警但都没有结果。

“8日，我在这里锻炼时，看到墙根有半指宽的裂缝，当时我拍了照片，并提醒街坊们注意。”居民马先生说。

“10日早上起来锻炼时，我看到泵房

南侧的路面已下陷，墙脚出现了很多裂缝，我就赶紧报了警。”马淑玲说，“14日晚上下起了大雨，15日凌晨1时左右，路面坍塌了。”

为了提醒社区居民，郝先生和邻居们连夜赶做了警示条幅，并将泵房大门锁了起来。

👤 陪您跑腿

相关单位已开始抢修

昨日11时许，《洛阳晚报》记者来到瀍河回族区建设局。

“当初修泵房前，社区居民用红砖垒了一道一两米高的围墙。大约在2007年，我们重修了泵房。去年，社区把泵房周围的路面进行硬化，设置了一些健身器材。”该

局办公室的工作人员说，将立即派人进行抢修。

截至发稿前，郝先生称，施工人员已经到达现场，正在对泵房周围的栏杆进行修理。下一步，他们将对坍塌的路面进行处理。

🗣️ 听您倾诉

一夜间，泵房外出现三四米深的污水坑

昨日11时，《洛阳晚报》记者来到瀍河回族区金家街社区，见到了居民郝先生，在他的带领下，我们来到坍塌的泵房外。

我们在现场看到，泵房位于金家街88号院门口，约有10平方米，里面有两台抽水泵。泵房外面有一些健身器材，坍塌的是泵房的南半侧。在坍塌路面的下方，是一个深三四米的污水坑，坍塌路面上的健身器械等，横七竖八地倒在坑中。郝先生说，

15日凌晨1时许，听见屋外一声巨响，出来一看，泵房南侧的路面塌陷了。

据了解，这个泵房是2007年由瀍河回族区建设局修建的，主要用于排放污水。“这里地势较低，排水困难，因此修了这个泵房。”负责泵房日常操作的马淑玲说。“社区在上面设了一些健身器材，平时老人孩子都会在这里锻炼身体。”郝先生说，“幸好坍塌发生在凌晨，不然就危险了。”

✉️ 办事结果

难题终于得到解决

● 诉求人评价：代表金家街社区的居民，对《洛阳晚报》帮他们解决了大难题表示感谢。

洛阳阳光男科医院

专业看男科

男科专线 **631 56789**

院址：洛阳市九都路与解放路口西南角

SLANE 新蕾

活动时间 **7月17日-19日**

激情7月 一降到底

新蕾巨惠全城

新蕾电动车双电双动力DDS系列 爬坡角度对比图

50°	DDS72爬坡角度
40°	DDS48爬坡角度
32°	越野汽车以及坦克最大爬坡角度
12°	国家盘山公路允许最大角度
9°	汽车停车场允许最大角度

拥有新蕾DDS电动车 从此天下无坡

新蕾 长里程电动车领导者 一次充电600里

中国科学探险协会科考指定用车 (我们郑重承诺如达不到宣传里程，七日内可退可换)

最低换购价 **698元**

新蕾天使-1
48V12A天能/超威电池

最低换购价 **1698元**

梦精灵-55
48V20A **长跑200里**
原价：2699元

新品锂电上市 震撼价格 强势推广

最低换购价 **1598元**

新尚-1(48V锂离子电池)
原价：2698元

电池保2年
重量3.5kg

一次充电 **400里**

新蕾力霸4代
72V32A
原价：4698元

劲爆换购价：**3698元**

新蕾星乐
48V12A
原价：2698元

最低换购价：**1698元**

新蕾风靡-3B
五组大电池
60V20A
碟刹智能版
原价：3599元

最低换购价：**2599元**

活动期间

新蕾原装48V12A电池 劲爆换购价 **188元**

新蕾原装48V20A电池 劲爆换购价 **328元**

主会场地址：涧西牡丹广场 老城青年宫广场 电话：13938865510

地址：七里河生活馆 电话：61102681 七里河旗舰店 电话：60108288

金谷园专卖店 电话：63202191 道北电动车市场专卖店 电话：65152069