

# 见证7·24特大暴雨



列车缓慢驶过抢修后的塌方处。

## 新安县铁门镇一铁路桥出现险情 千人连夜抢修 保陇海线通行

□记者 魏春兴 通讯员 陈斌/文 记者 梅占国/图

24日,陇海铁路新安县铁门镇涧河桥出现汛情,造成下行线(往西方向)临时中断,上行线(往东方向)限速运行,部分列车晚点。汛情发生后,铁路部门紧急启动应急预案,调集1000余名人员前往抢修。

### ▶▶ 陇海线已恢复通行

昨日上午,记者闻讯赶到现场,看到发生险情的桥梁护锥部位已被加固,许多铁路工人仍坚守在抢修一线,桥下的4台大型机械在继续往桥梁护锥部位填充石块等。我们观察到,1个小时内有5列车缓慢通过该桥。

“今天凌晨2点前后,这地方又下起了大雨,不过为了保障铁路线安

全运行,大家一夜都没休息。”洛阳工务段一位工作人员称,但是,由于险情位于桥头,加上水位高、水流急,人员机械施展不开,增加了抢修的难度。

昨日7时许,经过抢修人员的连续奋战,陇海线上下行线均已恢复通行。见一列K419次旅客列车首先安全通过修复后的水害区段,奋战了一夜的抢险人员振臂欢呼。

### ▶▶ 千人紧急冒雨抢修

据介绍,24日新安县境内发生强降雨,连续雨量达131.5毫米,造成位于铁门镇的陇海线下行线涧河铁路桥护锥被冲垮,台后路基被冲空,部分轨枕悬空,桥上接触网支柱扭曲倒塌,导致陇海线下行线中断,上行线部分区段限速运行,部分列车出现晚点。

24日16时许,洛阳工务段人员进行检查时发现了这一险情,第一时间向上级汇报。了解情况后,郑州铁

路局立即启动抢险应急预案,加强运输调度指挥,采取迂回、反方向等运输方式,确保陇海线行车不中断。

同时,他们迅速组织洛阳工务段、洛阳供电段、洛阳车务段千余名干部职工,冒雨奔赴现场进行抢修,并紧急调集14车片石、2车道砟等抢险物资,运送至水害现场予以填充。此外,铁路部门还安排专人到现场,24小时监护水害区段,确保旅客列车绝对安全。

### ▶▶ 千方百计补给列车

针对旅客长时间滞留,列车发电车缺油、餐车缺餐料、列车缺水等情况,郑州铁路局千方百地进行补给。

加油2.8万升,补给餐车用煤1200公斤,补水260(车)辆,补给餐料1050公斤,馒头5000个,饭盒3000个,方便面500箱,饮用水2500瓶、200桶。

### ▶▶ 洛阳站无旅客滞留

昨日15时许,我们来到洛阳火车站,虽然电子显示屏上显示部分列

车晚点,但候车厅及车站广场并无旅客滞留现象。



恢复通车后,铁路职工在吃东西。

铁路职工在往塌方处抛填片石。



### ■ 延伸阅读

#### 陇海铁路中断区段恢复运行

据新华社陕西潼关7月24日电 记者24日早从发生塌方事故的陇海铁路太要至潼关段抢修现场了解到,因强降雨导致的陇海铁路中断区段已于当日3时30分左右恢复运行。

据参加抢险工作的郑州铁路局洛阳工务段一位工作人员介绍,到24日早6时左右,发生塌方事故的陇海铁路中断区段已有4列旅客列车恢复下行线路的运行,2列旅客列车恢复上行线路的运行。洛阳工务段已经加派人员,对发生强降雨的陇海铁路区段加强维护,密切监视强降雨可能对铁路运行带来的影响。

23日18时30分许,陇海铁路太要至潼关段遭受今年最强降雨袭击,致使区段内多处地段塌方,泥石流和倾倒的树木阻断了铁路线路,陇海铁路运行被迫中断。

#### 陇海铁路宝鸡段实施区间单幅(线)通行

据新华社西安7月25日电 记者25日上午从西安铁路局获悉,受陕西省宝鸡市境内千河河堤垮塌影响,25日上午9时起,陇海铁路宝鸡虢镇至卧龙寺区间实施单幅(线)通行,途经列车受到影响。

24日上午8时30分左右,受持续多日的强降雨影响,宝鸡境内渭河支流千河河堤垮塌,对陇海铁路和千河大桥产生威胁,大桥一桥墩发生位移。为确保列车安全,铁路部门决定,25日9时起,陇海铁路事故地段下行线暂停列车通过,过往列车在虢镇至卧龙寺区间实施单幅(线)通行。